
INSTRUÇÕES PARA OBSERVAR OS SINAIS DOS REGISTRADORES DO GTKWAVE:

Pela ausência de instruções do tipo-I, resolvi iniciar todos os registradores(exceto o zero) com o valor 5. Para checar os valores no gtkwave é só fazer como mostrado abaixo:



O código executado durante a simulação em assembly é:

```
.text
main:
    add $t3, $t1, $t2  # t3 = t1 + t2
    j addd  # Pula para o rótulo addd
addd:
    add $t3, $t3, $t2  # t3 = t3 + t2
```