SYNTHETIC: Asuntokaupan kuntotarkastus, Esimerkkikatu 8 C, Turku (rivitalohuoneisto 2010)

Kuntotarkastusraportti KH 90-00394 -suoritusohjeen mukaisessa järjestyksessä. Keksitty kohde testikäyttöön.

9.10.2026

English summary (synthetic test document). Row-house unit (rivitalohuoneisto) C in a 2010 housing company, Asunto Oy Esimerkkikatu 8, 20100 Turku (fictional address). Two-storey end unit, 96 m2, timber frame on a concrete slab, wood cladding, pitched roof with steel sheet roofing. Ground-source heat pump (maalämpöpumppu) installed at construction, shared by the housing company, underfloor heating on the ground floor and radiators upstairs. Mechanical supply and exhaust ventilation with heat recovery, unit-specific. Composite tap-water pipes in protective conduits, plastic sewer. Electrical panel with automatic fuses and residual-current devices. All original 2010. Findings: none, except one note: the bathroom floor drain's clamp ring (korokerenkaan tiiviste) sits slightly above the tile surface and the sealant between the drain frame and the tiles has a gap of about 2 cm; the waterproofing membrane could be seen under the ring; moisture readings around the drain were normal. Recommended: reseal the drain frame joint. Overall repair need: "in order" (kunnossa).

1. Osapuolet ja läsnä olleet

Tilaaja	Osakkeenomistaja (myyjä)
Kohteen omistaja	Yksityishenkilö, omistusaika 2010 alkaen (ensimmäinen omistaja)
Yhtiö	Asunto Oy Esimerkkikatu 8, Turku. Isännöitsijätoimisto Esimerkki-isännöinti Oy
Kuntotarkastaja	Rakennusinsinööri (AMK), AKK-pätevyys. Esimerkkitarkastus Oy
Läsnä olleet	Osakkeenomistaja ja ostajaehdokas

2. Lähtötiedot ja tietojen lähteet

2.1 Tarkastuksen kohde ja tarkoitus

Osoite	Esimerkkikatu 8 C, 20100 Turku
Kohteen tyyppi	Rivitalohuoneisto (rt), päätyhuoneisto, 4 h + k + s + kph + wc
Rakennusvuosi	2010 (rakennuslupa-asiakirjat, loppukatselmus 11/2010)
Pinta-alat	Huoneistoala 96,0 hum2 (yhtiöjärjestys), kahdessa kerroksessa
Kerrosluku	2
Omistusaika	Nykyinen omistaja vuodesta 2010
Tarkastusajankohta	9.10.2026 klo 9.00–11.30
Tarkastuksen tarkoitus	Asuntokauppa
Tarkastuksen sisältö	KH 90-00394 -suoritusohjeen mukainen aistinvarainen ja rakenteita rikkomaton kuntotarkastus. Tarkastus koskee huoneistoa ja sen kohdalla olevaa rakennuksen osaa näkyviltä osin

2.2 Asiakirjat ja haastattelut

Tarkastajan käytettävissä olivat isännöitsijäntodistus (päivätty 28.9.2026), yhtiön kunnossapitotarveselvitys 2026–2030, rakennuslupapiirustukset 2009 (pohja, leikkaus, julkisivut, rakennetyypit), märkätilojen vedeneristyksen tarkastuspöytäkirja 2010, ilmanvaihdon mittauspöytäkirja 2010, energiatodistus 2010 (luokka B) ja huoneiston käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja).

Osakkeenomistaja haastateltiin alkuhaastattelulomakkeella. Lomake on liitteenä 1.

2.3 Oleelliset poikkeamat asiakirjoihin

Ei poikkeamia.

2.4 Tarkastusolosuhteet

Sää	Selkeä, tyyni. Edeltävä viikko kuiva
Ulkolämpötila	+6 °C, suhteellinen kosteus 70 %
Sisäilma (olohuone)	+21,5 °C, suhteellinen kosteus 36 %, vesihöyryä 6,8 g/m3

3. Rajaukset ja epävarmuustekijät

- Yläpohjaan ei ole kulkuluukkua huoneiston puolelta. Yläpohja on yhtiön vastuulla ja tarkastettiin vain räystäältä ja piirustuksista.
- Maalämpöpumppu on yhtiön teknisessä tilassa. Laitetta tarkasteltiin näkyviltä osin, huoltohistoria huoltokirjasta.
- Vedeneristeen kunto todettiin vain lattiakaivon kohdalta ja tarkastuspöytäkirjasta.
- Kosteudentunnistimen lukemat ovat suuntaa antavia.

4. Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet

Pintakosteudentunnistin Gann Hydromette Compact B (kalibroitu 3/2026), lämpö- ja kosteusmittari Vaisala HM40 (±2 % RH), merkkisavu, vesivaaka 60 cm, taskulamppu, piikki, digitaalikamera.

5. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta

Rakennusosa	Tieto	Lähde
Rakennustapa	Paikalla rakennettu puurunko, suurelementtejä ulkoseinissä	Piirustukset
Perustukset	Betoninen antura ja kevytsoraharkkosokkeli, sokkelin ulkopuolinen patolevy ja salaojat	Piirustukset, rakennetyypit
Alapohja	Maanvarainen betonilaatta, EPS-eriste 200 mm laatan alla	Rakennetyypit
Ulkoseinät	Puurunko 198 mm, mineraalivilla, tuulensuojalevy, tuuletusrako 22 mm, puuverhous	Rakennetyypit
Väliseinät	Puurunko, kipsilevy. Huoneistojen välinen seinä kaksoisrunko, palo-osastoiva	Rakennetyypit
Välipohja	Puupalkisto, lastulevy, laminaatti	Rakennetyypit
Yläpohja	Puuristikot, puhallusvilla 450 mm	Rakennetyypit
Vesikate ja kattomuoto	Harjakatto 1:3, muotopeltikate, aluskate	Rakennetyypit, havainto
Märkätilat	Kylpyhuone (alakerta), sauna, erillinen WC (yläkerta). Laatoitus, siveltävä vedeneriste, muoviset lattiakaivot. Tarkastuspöytäkirja 2010	Tarkastuspöytäkirja
Lämmitysjärjestelmä	Maalämpöpumppu (yhtiön yhteinen, 2 kpl porakaivoja per rakennus), asennettu 2010	Huoltokirja, isännöitsijäntodistus
Lämmönjako	Vesikiertoinen lattialämmitys alakerrassa, vesikiertoiset patterit yläkerrassa	Havainto, piirustukset
Öljysäiliö	Ei	–
Vesijohdot	Komposiittiputki suojaputkessa, jakotukki kylpyhuoneen alakatossa	Havainto
Viemärit	Muoviviemäri	Havainto
Lämmin käyttövesi	Yhtiön maalämpö ja varaaja, mittauksessa 55 °C	Mittaus
Ilmanvaihto	Huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmön talteenotolla. Kone kodinhoitohuoneen katossa	Havainto
Sähköjärjestelmä	Huoneiston ryhmäkeskus 2010, automaattisulakkeet, vikavirtasuojat kaikissa pistorasiaryhmissä	Havainto
Erityisjärjestelmät	Palovaroittimet 3 kpl, verkkovirta. Liesivahti keittiössä (2021, omistaja)	Havainto
Tulisijat	Varaava takka olohuoneessa, teräshormi. Nuohottu 2026 (omistaja)	Omistaja
Tehdyt korjaukset	Ilmanvaihtokoneen huolto ja suodattimet 2 kertaa vuodessa (huoltokirja). Ei muita korjauksia	Huoltokirja
Suunnitellut korjaukset	Yhtiö: puuverhouksen huoltomaalaus 2027 (kunnossapitotarveselvitys)	Kunnossapitotarveselvitys

6. Yhteenveto havainnoista ja olennaiset epäkohdat ja riskit

6.1 Yleiskuvaus

Kohde on 2010 valmistuneen puurunkoisen rivitalon päätyhuoneisto kahdessa kerroksessa. Rakennustapa on ajalle tyypillinen ja energiatehokas. Tontti viettää loivasti etelään. Yhtiöllä on maalämpö. Huoneisto on ensimmäisen omistajan käytössä ja huoltokirja on pidetty ajan tasalla.

6.2 Olennaiset epäkohdat ja riskit

1. **Kylpyhuoneen lattiakaivon kehyksen ja laatoituksen välinen sauma on auki noin 2 cm matkalta.** Korokerenkaan tiiviste on näkyvissä ja ehjä. Kosteudentunnistimen lukemat kaivon ympärillä olivat normaalit. Toimenpide: sauman uusiminen elastisella saumausmassalla. Tämä on huoltotoimenpide.

Muita epäkohtia tai riskihavaintoja ei tehty.

6.3 Korjaustarpeen yleiskuvaus

Huoneisto on **kunnossa**. Havaittu puute on huoltoluonteinen. Rakennusosat ja talotekniikka ovat käyttöikänsä alkupuolella.

6.4 Toimenpidetaulukko

Nro	Kohde	Havainto	Toimenpide	Kiireellisyys	Viite
1	Kylpyhuone, lattiakaivo	Kehyksen sauma auki noin 2 cm	Saumaus	6 kk	7.8

7. Havainnot rakennusosittain, tiloittain, rakenteittain ja järjestelmittäin

7.1 Rakennuksen vierusta, salaoja- ja sadevesijärjestelmät

Havainnot: Maanpinta viettää rakennuksesta poispäin kaikilla sivuilla. Sokkelin vierustalla on sepelikaista noin 40 cm. Syöksytorvet on liitetty sadevesikaivoihin. Salaojien tarkastuskaivo on päädyssä, kaivossa ei vettä eikä lietettä. Salaojat on huuhdeltu 2024 (huoltokirja).

Johtopäätös: Ei toimenpiteitä.

7.2 Perustukset ja alapohjarakenteet

Havainnot: Sokkelissa ei halkeamia. Sokkelin yläreuna on noin 35 cm maanpinnan yläpuolella. Patolevy näkyy sokkelin alareunassa. Alakerran lattian kosteudentunnistimen lukemat 45–60 eri huoneissa (kuiva). Lattiassa ei halkeamia eikä painumia.

Johtopäätös: Ei toimenpiteitä.

7.3 Ulkoseinät ja julkisivut

Havainnot: Puuverhous on ehjä. Maalipinta on haalistunut eteläpäädyssä. Tuuletusraon alareuna on avoin. Verhouksen alareuna on noin 30 cm maanpinnasta. Ulkoseinien sisäpinnoissa ei kosteusjälkiä.

Merkitys: Puuverhouksen huoltomaalausväli on noin 10–15 vuotta. Yhtiön suunnitelmassa on huoltomaalaus 2027.

Johtopäätös: Ei huoneistoon kohdistuvia toimenpiteitä.

7.4 Väliseinät ja välipohjat

Havainnot: Pinnat ehjät. Välipohja ei notku kävellessä. Portaat ovat tukevat.

7.5 Ikkunat, ulko-ovet ja parvekeovet

Havainnot: Puu-alumiini-ikkunat, kolme lasia, 2010. Tiivisteet ovat pehmeät. Ikkunoiden välitilat ovat puhtaat. Ulko-ovi ja terassin ovi ovat ehjät, lukitus toimii.

Johtopäätös: Ei toimenpiteitä.

7.6 Katokset, parvekkeet, terassit

Havainnot: Puinen terassi etelässä, 2010. Lautojen pinnassa harmaantumista. Piikkikokeessa ei lahoa. Terassi ei ole kiinni sokkelissa; vesi pääsee terassin alle ja pois.

Johtopäätös: Terassin öljyäminen on huoltotoimenpide.

7.7 Yläpohja, ullakko ja vesikatto

Havainnot: Muotopeltikate on ehjä räystäältä katsottuna. Lumiesteet ja kattosilta ovat paikallaan. Räystäiden alapuolella tuuletusraot ovat avoimet. Yläpohjaa ei voitu tarkastaa huoneiston puolelta (ei luukkua). Yläkerran kattopinnoissa ei kosteusjälkiä.

Merkitys: Peltikatteen tekninen käyttöikä on noin 40–60 vuotta.

Johtopäätös: Ei toimenpiteitä. Yläpohjan tarkastus kuuluu yhtiön huolto-ohjelmaan.

7.8 Märkätilat ja kosteat tilat

Havainnot: Kylpyhuone on alkuperäinen 2010. Seinät ja lattia on laatoitettu. Lattiakaivo on muovinen. Lattiakaivon kehyksen ja ympäröivän laatoituksen välinen elastinen sauma on irronnut noin 2 cm matkalta kaivon suihkun puoleisella sivulla. Korokerenkaan tiiviste näkyy ja on ehjä. Vedeneristeen nosto kaivon laippaan näkyy. Lattian kallistukset ovat kaivoon päin, suihkun kohdalla noin 1:60. Kosteudentunnistimen lukemat lattiassa kaivon ympärillä 50–62 ja muualla lattiassa 48–58, seinissä 40–52. Vertailuarvo kuivassa rakenteessa 40–60. Suihkun silikonisaumat ovat ehjät. Sauna: paneelit ehjät, lauteet irrotettavat, lattiakaivo puhdas. Yläkerran WC: lattia laatoitettu, lattiakaivo, ei kosteusjälkiä. Pesukoneen liitosletku on paineletku, hana on kiinni, kun kone ei käytössä (omistaja).

Merkitys: Lukemat eivät viittaa kosteuteen rakenteessa. Avoin sauma ei ole vedeneristeen vaurio, koska vedeneriste on kaivon laipan alla. Avoimesta saumasta vesi pääsee laatan alle ja hidastaa rakenteen kuivumista. Pitkällä aikavälillä laatoituksen kiinnitys voi heiketä.

Johtopäätös ja toimenpide-ehdotus: **Lattiakaivon kehyksen ja laatoituksen välinen sauma uusitaan elastisella saumausmassalla 6 kuukauden sisällä. Muita toimenpiteitä ei tarvita.**

7.9 Muut sisätilat

Havainnot: Keittiö 2010. Astianpesukoneen alla on vuotokaukalo. Allaskaapissa ei kosteusjälkiä. Kylmälaitteen takana ei kosteusjälkiä. Kodinhoitohuoneessa on lattiakaivo ja pesukone, lattia on laatoitettu. Pinnat kaikissa huoneissa ehjät. Palovaroittimet 3 kpl verkkovirralla, testinapista toimivat. Liesivahti keittiössä.

Johtopäätös: Ei toimenpiteitä.

7.10 Muut tilat

Huoneistoon kuuluu ulkovarasto (noin 5 m2) ja autokatospaikka. Varastossa ei kosteusjälkiä.

7.11 Lämmitys

Havainnot: Yhtiön maalämpöpumppu on rakennuksen teknisessä tilassa. Pumppu on vuodelta 2010 (16 vuotta). Huoltokirjan mukaan pumppu on huollettu vuosittain, viimeksi 3/2026. Kompressoria ei ole vaihdettu. Lattialämmityksen jakotukki on kodinhoitohuoneen seinässä, liitokset kuivia, verkoston paine 1,4 bar. Yläkerran patterit ovat ehjät. Lattialämmitys ja patterit olivat lämpimiä tarkastushetkellä.

Merkitys: Maalämpöpumpun kompressorin tekninen käyttöikä on noin 15–20 vuotta. Pumppu lähestyy ikää, jossa kompressorin vaihto voi tulla ajankohtaiseksi. Porakaivojen käyttöikä on pitkä. Vaihto on yhtiön kustannus.

Johtopäätös: Ei huoneistoon kohdistuvia toimenpiteitä. Ostajan on hyvä tietää, että lämpöpumpun kompressorin uusiminen voi tulla yhtiölle 2026–2031.

7.12 Vesi- ja viemärilaitteet

Havainnot: Käyttövesijohdot ovat komposiittiputkea suojaputkessa. Jakotukki on kylpyhuoneen alakatossa tarkastusluukun takana, liitokset kuivia. Hanat ovat 2010, virtaamat tavanomaiset. Lämpimän käyttöveden lämpötila 55 °C. Viemärit ovat muovia. Hajulukot ehjät. WC-istuimet kiinni lattiassa, ei vuotoja.

Johtopäätös: Ei toimenpiteitä.

7.13 Ilmanvaihto

Havainnot: Huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihtokone lämmön talteenotolla kodinhoitohuoneen katossa. Suodattimet vaihdettu 9/2026 (huoltokirja), suodattimet puhtaat. Tulo- ja poistoventtiilit puhtaat. Merkkisavulla todettiin ilmavirrat oikeansuuntaisiksi makuuhuoneissa, olohuoneessa, keittiössä ja kylpyhuoneessa. Kondenssivesiputki on johdettu kodinhoitohuoneen lattiakaivoon. Liesikupu on liitetty koneen poistoon tehostuksella.

Johtopäätös: Ei toimenpiteitä. Suodattimet vaihdetaan huoltokirjan mukaan 2 kertaa vuodessa.

7.14 Sähköistys

Havainnot: Huoneiston ryhmäkeskus on eteisen kaapissa, vuodelta 2010. Keskuksessa on automaattisulakkeet (johdonsuojakatkaisijat) ja vikavirtasuojat kaikissa pistorasia- ja valaistusryhmissä. Vikavirtasuojien testinapit toimivat. Pistorasiat ja kytkimet ovat ehjät ja maadoitetut. Saunan kiuas on sähkökiuas 2010. Keskuksen kannessa on sähköurakoitsijan käyttöönottotarkastuksen merkintä 2010.

Johtopäätös: Ei toimenpiteitä.

7.15 Paloturvallisuus, käyttöturvallisuus ja terveysriskit

Palovaroittimia on riittävä määrä molemmissa kerroksissa. Takan edessä on kipinäsuoja. Huoneistojen välinen seinä on paloosastoiva (rakennetyypit). Sisäilmassa ei havaittu poikkeavia hajuja.

8. Vaurioiden korjaaminen ja korjaamatta jättämisen riskit

Havaittu puute on pieni. Jos lattiakaivon sauma jätetään korjaamatta, vesi pääsee laatan alle ja laatoituksen kiinnitys voi heiketä vuosien kuluessa. Vedeneristeen alapuolisen rakenteen vaurio ei ole todennäköinen, koska vedeneriste on ehjä kaivon laipassa.

9. Haitallisten aineiden esiintyminen

Rakennusvuoden 2010 perusteella rakennuksessa ei ole asbestia eikä PAH-yhdisteitä. Radonmittausta ei ole tehty. Rakennuksessa on alapohjan alla radonputkisto (rakennetyypit), jota ei ole liitetty puhaltimeen. Radonmittaus suositellaan talvikaudella.

10. Tarkastusmenettelystä

Tarkastus tehtiin KH 90-00394 -suoritusohjeen mukaisesti aistinvaraisesti ja rakenteita rikkomatta. Tarkastus koskee huoneistoa ja sen kohdalla olevaa rakennuksen osaa näkyviltä osin. Yhtiön vastuulla olevista rakennusosista kirjattiin asiakirjatiedot ja yleishavainnot. Tarkastus ei sisällä vedeneristeen kunnon tarkastusta, sähköasennusten tarkastusta eikä kuntotutkimuksia.

11. Allekirjoitus ja päiväys

Turussa 9.10.2026. Kuntotarkastaja, Esimerkkitarkastus Oy. (Synteettinen asiakirja, ei allekirjoitusta.)

12. Liitteet

- Liite 1: Alkuhaastattelulomake (ei sisälly tähän synteettiseen asiakirjaan).
- Liite 2: Valokuvat 1–12 (ei sisälly tähän synteettiseen asiakirjaan).
- Liite 3: Isännöitsijäntodistus 28.9.2026 (ei sisälly tähän synteettiseen asiakirjaan).