

Folio Fiscal: 2140ce0a-5cc1-4f36-8c2f-bb9118304260

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V. Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

> Folio: 30980 Factura: 30980 Serie: TF2 Referencia: T171666-30980

Lugar. fecha y hora de 9570 / 2018-01-03T10:09:33 **emisión:**

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: ABA920310QW0

Razón Social: ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Desmontar y colocar rejilla de poste trasero derecho	SERV	E48	\$100.00	\$100.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar toldo	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-11	1.00	Reparar cofre	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-12	1.00	Reparar parrilla	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-13	1.00	Reparar marco de radiador	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-14	1.00	Reparar poste trasero izquierdo de cabina	SERV	E48	\$200.00	\$200.00
78181500	MO-15	1.00	Reparar salpicadera izquierda	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-16	1.00	Reparar y cromar tumba burros	SERV	E48	\$800.00	\$800.00
78181500	MO-17	1.00	Reparar fascia delantera	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-18	1.00	Reparar alma de fascia delantera	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-19	1.00	Reparar chasis	SERV	E48	\$1,438.40	\$1,438.40
78181500	MO-2	1.00	Desmontar y colocar cristal medallon	SERV	E48	\$550.00	\$550.00
78181500	MO-20	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$250.00	\$250.00
78181500	MO-21	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$3,020.00	\$3,020.00
78181500	MO-3	1.00	Desmontar y montar carroceria para la reparación	SERV	E48	\$1,200.00	\$1,200.00
78181500	MO-4	1.00	Desmontar y montar vestiduras para la reparacion	SERV	E48	\$500.00	\$500.00
78181500	MO-5	1.00	Desmontar y montar asiento	SERV	E48	\$300.00	\$300.00
78181500	MO-6	1.00	Reparar poste trasero derecho de cabina	SERV	E48	\$1,200.00	\$1,200.00
78181500	MO-7	1.00	Reparar puerta derecha	SERV	E48	\$350.00	\$350.00
78181500	MO-8	1.00	Reparar respaldo de cabina	SERV	E48	\$850.00	\$850.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar salpicadera derecha	SERV	E48	\$300.00	\$300.00

Total con letra:

CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.

Subtotal: \$13,608.40 Descuento: \$680.42 Neto: \$12,927.98 IVA: \$2,068.48 IEPS: 0.00 Total: \$14,996.46

99 CONTADO Pago en parcialidades o diferido SCOTIABANK, CUENTA 9710

NOTAS:

UNIDAD NISSAN NP 300 MODELO 2009 PLACAS KX90496 NO. PÓLIZA KD37001305 NO. SINIESTRO KA17K081407 PROPIEDAD DE JOSE WILLIAM MATA REYES NO. PROVEEDOR 12681

EUMfY9aMTFl3xYvo9LPj542U7nAQIsVEQyQBdLREif8IrevrvxcCWxsu7aYHCmAqf8pBowV5i8gIS8pPvv4qdISEw01k2LjiWm3HOvvf3zMko1ObxoiJTCg8o26vR+Cb4lBYNTepwjdDC4hufA0IUYK2Q1ETglsGtVM059xIRdXlBqy+0u6FmxREc4MyAp1NbXhWZTxcGfgCsFiu9YjkjRZpjuCgg8SlkbhXNHum52RL2kTcBSpiHmNwhVDHOH+4K2TyogM8Q9ujVR30/NfJliYniWZ6G24QBwqBj9rY2BELvZrqu6RyjlVUYp5nCemXlZEiQWCZKL5k+bUs+RpP3Q==

Sello del SAT:

PhAw66URZp1KXtlChrfX2ellW6Zce9l1uhl9GBkB3l56ayocpxqTCKmsYy3bLN0Yakyd71QFpnxS6UiBzVq6XEBgVjLOYXXCRf1r/N+FjpW2VwtVjYdB6BXj3kil//BrMUXjG2fU5B5tl0+/PWrQBtuKw9lKoSl5fkjOG39Fm/ORjGt+nZbllVB8vjkB1zl78Q7g8PZMNsmbalKNkR6kSJVCz/jPvMbD2M6+1d9eO9tNni3aWsW/KsfnwKRVZj5hQJ2uOsXsO6uSjmfJHLoFNODGbD7wDuHHavXaSOY9TNrHoTlr203Eml1zXYY14JwaZqKSAnGRAEVe3FljYR0P1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|A|171666|2018-01-03T10:09:29|99|00001000000406147836|01|13608.40|680.42|MXN|1|14996.46|||PPD|09570|MCA9505036Z2|MONZAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V.|601|ABA920310CW0|ABA SEGURGOS, S.A. DE C.V.|603|78181500|MO-18|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma de fascia delantera|400.00|400.00|20.00|380.00|002|Tasa|0.160000|60.80|78181500|MO-19|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar chasis|1438.40|11.92|1366.48|002|Tasa|0.160000|83.60|78181500|MO-19|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar cristal medallon|550.00|550.00|27.50|522.50|002|Tasa|0.160000|83.60|78181500|MO-19|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar rejilla de poste trasero derecho|100.00|100.00|550.00|02|Tasa|0.160000|83.60|78181500|MO-19|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar toldo|300.00|300.00|15.00|285.00|002|Tasa|0.160000|63.00|78181500|MO-19|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar cofre|400.00|400.00|25.00|308.00|002|Tasa|0.160000|63.00|78181500|MO-19|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar parrilla|350.00|350.00|17.50|332.50|002|Tasa|0.160000|63.20|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar poste trasero de radiador|350.00|350.00|17.50|332.50|002|Tasa|0.160000|63.20|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar poste trasero izquierdo de cabina|200.00|200.00|17.50|332.50|002|Tasa|0.160000|53.20|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar poste trasero izquierdo de cabina|200.00|200.00|10.00|190.00|215asa|0.160000|33.20|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar y cromar tumba burros|800.00|800.00|350.00|17.50|332.50|002|Tasa|0.160000|33.20|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar y cromar tumba burros|800.00|800.00|900.00|215asa|0.160000|38.00|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar y checar sistema electrico|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00|250.00

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801

Fecha y hora de certificación: 2018-01-03T10:09:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI