

Folio Fiscal: 0086c63b-29cd-4bb9-8e3c-f89dae68d822

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000406147836

R.F.C.: MCA9505036Z2

Razón Social: MONCAR AZTAHUACAN S.A. DE C.V. Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

 Factura:
 31138
 Serie:
 TF2
 Referencia:
 T171787-31138
 Folio:
 171787

Lugar. fecha y hora de 9570 / 2018-01-12T17:18:15

emisión:

Tipo Documento: Factura

Cliente

R.F.C.: ASE901221SM4

Razón Social: CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.

Uso de CFDI: Gastos en general

Clave Prod/Serv SAT	Código	Cantidad	Descripción	Unidad Medida	Unidad Medida SAT	Valor Unitario	Importe
78181500	MO-1	1.00	Reparar salpicadera izquierda de cofre	SERV	E48	\$1,120.00	\$1,120.00
78181500	MO-10	1.00	Reparar y ajustar soportes de defensa	SERV	E48	\$450.00	\$450.00
78181500	MO-11	1.00	Reconectar y checar sistema electrico	SERV	E48	\$98.00	\$98.00
78181500	MO-12	1.00	Pintar lo dañado	SERV	E48	\$1,148.00	\$1,148.00
78181500	MO-13	1.00	Desmontar y colocar sistema de enfriamiento	SERV	E48	\$308.00	\$308.00
78181500	MO-15	1.00	Realizar carga de gas	SERV	E48	\$750.00	\$750.00
78181500	MO-16	1.00	Scanear códigos activos de motor	SERV	E48	\$1,200.00	\$1,200.00
78181500	MO-2	1.00	Reparar marco de parrilla	SERV	E48	\$980.00	\$980.00
78181500	MO-3	1.00	Reparar alma interior de salpicadera izquierda	SERV	E48	\$840.00	\$840.00
78181500	MO-4	1.00	Reparar maroma de cofre izquierda	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-5	1.00	Ajustar cofre	SERV	E48	\$600.00	\$600.00
78181500	MO-6	1.00	Desmontar y colocar bisel de faro izquierdo	SERV	E48	\$50.00	\$50.00
78181500	MO-7	1.00	Desmontar y colocar parrilla	SERV	E48	\$400.00	\$400.00
78181500	MO-8	1.00	Desmontar y colocar defensa delantera	SERV	E48	\$266.00	\$266.00
78181500	MO-9	1.00	Reparar alma interior de defensa cenrtral	SERV	E48	\$537.20	\$537.20

Total con letra:

DIEZ MIL OCHENTA PESOS 22/100 M.N.

 Subtotal:
 \$9,147.20

 Descuento:
 \$457.36

 Neto:
 \$8,689.84

 IVA:
 \$1,390.38

 IEPS:
 0.00

 Total:
 \$10,080.22

99 CONTADO Pago en parcialidades o diferido SCOTIABANK, CUENTA 9710

NOTAS:

ORDEN T171787 UNIDAD KENWORTH T600 MODELO 2001 PLACAS KS15276 NO. PÓLIZA DD36103005 NO. SINIESTRO KA17L089994 PROPIEDAD DE CONSERVAS LA COSTEÑA, S.A. DE C.V. NO. PROVEEDOR 12681 %5.00 descuento de Mano de Obra

Sello Digital del CFDI:

E7U1+GhrrSFUIz4Ym5plp1rr0yyi+AEeiH9isBLcTVSHWMHcyS8UPRYPfWraqCRUa9VOh7G0kOdrXK1XAlrkjqjXTcaq0XctSFG/T7K5MIXCKMklJhfEYx/wtuzD7cL64fdeUbg11QhULziqi9ox9ikBOeG+k6rG1qCdrh1JimySMIBSTKTNGCddCW2L1IQPSKRm330hYhGs3NEMtA7x5nDyRCehh+ltab5kNuvolygF+X4UQXTU+i7xw/WAsgf4o8PskjXfDaqHmzcPrSFugpNoBQOQuOHXUMoyj4UmJ63grRaPEwkgqLiOp5XkG8BivrhW/5lqQcLjAC++xZ0QwA==

Sello del SAT:



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

dañado|1148.00|57.40|1090.60|002|Tasa|0.160000|174.50|78181500|MO-13|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar sistema de enfriamiento|308.00|308.00|15.40|292.60|002|Tasa|0.160000|148.02|78181500|MO-15|1.00|E48|Unidad de servicio|Realizar carga de gas|750.00|750.00|37.50|712.50|002|Tasa|0.160000|141.00|78181500|MO-16|1.00|E48|Unidad de servicio|Scanear códigos activos de motor|1200.00|60.00|1140.00|002|Tasa|0.160000|142.40|78181500|MO-2|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar marco de parrilla|980.00|980.00|49.00|931.00|002|Tasa|0.160000|148.96|78181500|MO-3|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma interior de salpicadera izquierda|840.00|840.00|40.00|798.00|002|Tasa|0.160000|127.68|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar marcoma de cofre izquierda|940.00|400.00|000|20.00|380.00|002|Tasa|0.160000|127.68|78181500|MO-4|1.00|E48|Unidad de servicio|Ajustar cofre|600.00|600.00|30.00|570.00|002|Tasa|0.160000|7.60|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar bisel de faro izquierda|90.00|90.00|380.00|002|Tasa|0.160000|7.60|78181500|MO-6|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar parrilla|400.00|400.00|20.00|380.00|002|Tasa|0.160000|7.60|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar defensa delantera|266.00|26.00|25.00|47.50|002|Tasa|0.160000|7.60|78181500|MO-7|1.00|E48|Unidad de servicio|Desmontar y colocar defensa central|537.20|26.86|510.34|002|Tasa|0.160000|40.43|78181500|MO-9|1.00|E48|Unidad de servicio|Reparar alma interior de defensa central|537.20|37.20|26.86|510.34|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|002|Tasa|0.160000|81.65|0

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801 Fecha y hora de certificación: 2018-01-12T17:18:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI