TJ824 Zur Überprüfung eines Stehwellenmessgerätes wird dessen Ausgang mit einem 150- Ω -Widerstand abgeschlossen. Welches Stehwellenverhältnis muss das Messgerät anzeigen, wenn die Impedanz von Messgerät und Sender 50 Ω beträgt ?

Lösung: 3.

$$\frac{150 \Omega}{50 \Omega}$$
 = 3; SWR = 3:1

Aber das Meßgerät zeigt garnichts an – es sei denn, das Stehwellenmeßgerät wurde an den Senderausgang angeschlossen und jemand schaltet den Sender ein. (HI)