Volver

Lentitud de la señal

Alterar

Sí el indicador del ángulo del mástil muestra Inclinado o la visión de la antena está obstruida, es necesario revisar la instalación de la antena para asegurarnos de que no haya ningún obstáculo.

Sugerencia de script

"Hemos detectado indicios de deterioro en la señal. Una posible causa principal es la existencia de obstáculos en el campo de visión de la antena, como árboles, ramas, edificios, estructuras metálicas o cualquier otro objeto que pueda interferir en la línea de comunicación con el satélite.

Recomendamos inspeccionar la instalación para comprobar si ha habido crecimiento de vegetación, cambios en el entorno alrededor de la antena o un posible desplazamiento del equipo causado por el viento, la lluvia o intervenciones en el lugar."

¡Atención!
Nunca proporcione instrucciones paso a paso sobre la instalación o el ajuste de la antena por teléfono o chat. Nunca permanezca en la línea mientras un cliente se encuentre en el techo, una escalera o un lugar elevado. Siempre se recomienda recurrir a un profesional en caso de duda y documente todas las recomendaciones de seguridad proporcionadas.

Programar una W.O.

Guía de Procedimientos Técnicos > Directv Link > Problemas de conexión a internet > Lentitud de la señal

Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el **HELP CENTER**. Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.

© 2026 Célula Técnica - Ingeniería WAIKEN
Prohibida la circulación externa de este material.

GPT GUÍA DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS HISPAN