

# แบบสังงาน Working Drawing

แบบงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต แบบที่เขียนต้องมีความสมบูรณ์ชัดเจน สามารถนำแบบไปสร้างหรือผลิตได้ตามแบบที่กำหนด ฉะนั้นแบบจึงต้องมี รายละเอียดแสดงอย่างครบถ้วน




- 1 แบบต้องแสดงรูปของชิ้นงานเป็นภาพแยกชิ้นทุกชิ้น ยกเว้นชิ้นส่วนมาตรฐาน
- 2. การให้ขนาดของชิ้นงานต้องละเอียดและถูกต้องสมบูรณ์
- 3. รายละเอียดคำสั่งทำงานต่าง ๆ พิกัดความเผื่อ การระบุผิวงาน ในแบบต้องถูกต้องชัดเจน
- 4. มีตารางรายการชิ้นส่วน และรายการวัสดุ หมายเลขแบบจำนวนชิ้นงานที่ผลิต

	ับเที ข้าเที		ing Housing		- 0	G 18	a 6	1	
			รายการ	สหมาครัสดุ		Tide	nu sint	จำหาน	
	in the	и	i i	- 8	20000				
	ผู้คราจ					สถาบันเทคในไม่ถื <del>ราช</del> มงคร			
	68729 N.11.					1 1	หยาเขตนนหบุรี		
	ĕaen	תת				1		41	
	ผาคระต่วน		นื้อนี้หลาน			PANTALANDI			
55		1:1 Rope Puller			ey Support		DE 001		



## แบบแยกชิ้น Detail Drawing



มาตราต่วน 1:1 definition in

SECTION A-B


<u>แบบประกอบ</u>

**Assembly Drawing** 


มาคราต่วน 1:1		รือรับงาน Rope Pulley Support				2010) AND 1010 DE 001				
ğapnı	บแกก									T'
ğ#129	29 H.H.	90 - 97.00	2201 9			100	ี จืน	MJI T	HUUN	บรี
ผู้ครา	79			- 6	201575	1 ()	สถาบันเ	ทคใน	ได้ถึง	PENNIN
in tou	#4				100	- 8	1 May 1			
ruศ		รายการ		11117	ครัสดุ		नेतन्	HL4	ATJTM	171171
1	Bearing Housing				1	DG 18			1	
Z Cover		r .				Ģ	3 18			
9	9 Rope Pulley				992	GG-22				1
4	Shaf	ŧ	50	di.	į	S 60				1
5	Seal 5x5x100 Seal 5x5x70		- 1	as Militar		Felt			1	
в				St. 33 Felt		Н	14 625	1		
7	Bust	i	33					1		
B Deep Groove		Groove Ball	Bearing			350 00		2		
9 Hexegon Bolt MY0x15				5.0		DIP .49	. 2			
10 Hexagon Nut. M12				5.8		DIN BS		1		
11 Washer 2713			St.			DIN	125			
12	Lock	Place 10.8	5			SI.	VII 23	DIN	432	2
19 Perallel Pin A5x3x15				Sa. 60		DIN	6885	1		
14 Lock Washer 35x1.5				- 8		OPPER DESIGN		JIN	472	1
15 Lock Weaher 17x1						Sp	ring steel	DIM	471	1
								oring steel		

#### แบบประกอบ Assembly Drawing

เพื่อแสดงวิธีการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เป็นชิ้นงาน ตำแหน่งการประกอบ การยึดประกอบ หน้าที่ ลักษณะการเคลื่อนที่ของ




## การเขียนแบบประกอบลักษณะภาพฉาย



- 1. ภาพฉายต้องแสดงตำแหน่งของขึ้นส่วนอย่าง ± ชัดเจน
  - ยาว ความสูง ความกว้าง ที่ประกอบเสร็จแล้ว
  - 3. ตารางประกอบแสดงรายละเอียดครบทุกขึ้นส่วน เช่น ลำดับขึ้นที่ หมายเลขแบบ ชื่อ วัสดุที่ใช้ ขนาดวัสดุ ชิ้นส่วนมาตรฐาน จำนวนชิ้น



- 5. มีหมายเลขกำหนดชิ้นส่วน ชิ้นที่ 1 ต้องเป็นฐาน หรือขึ้นใหญ่ ขนาดรองลงมาเป็นหมายเลขทัดไป
- มุมเอียงกับชินงานเล็กน้อย เพื่อระบุตำแหน่ง




					_	
nng	DIN 9045	Ø 17			1	
for shaft	DIN 471	Ø 21x1.	2		1	
er	DIN 125	Ø 22	- 1		1	
er	DIN 125	Ø 8.4	- 1		2	
red dowel pin	DIN 1473	Ø 6x20	- 1	6.8	1	
ved dowel pin	DIN 1473	Ø 6x32		6.8	2	
	DIN 7	Ø 6x12			1	
der screw	DIN 912	M 6x40		8.8	2	
ter sunk screw	DIN 963	M 6x30		4.8	2	
der screw	<b>DIN 912</b>	M 6x28		8.8	2	
der screw	<b>DIN 912</b>	M 6x26	- 1	8.8	2	
Bushing	<b>DIN 179</b>	Ø 6x11			1	
Bushing	DIN 173	Ø 8xØ	22		1	
ort plate		o 13x46	Sx6	St 37-3	1	
plate		□ 20x6	4x14	St 37-3	1	
ping plate		□ 16x8	4x26	St 50-2	1	
am plate		□ 18x64	6x14	St 50-2	1	
ping plate		a 22x6	6x26	St 46-3	1	
ping support p	late	□ 25x8	4x26	St 37-3	1 1	
*		Ø 30x6		Ust 34-1	1	
ort plate		□ 30x5	4x22	Ust 34-1	1	
ort bushes		= 52x5	8x11	St 50-1	1	
ping screw		Ø 12x1	15	St 46-3	1	
le		Ø 26x1	44	St 37-3	1	
,				GG20	1	
Name and Re	mart	Dimens	sion	Material	Reg	Drawing No.
T	Name	Date	Rajam	angala Inst	titute o	f Technology

NONTHABURI CAMPUS Drawing No

#### การเขียนแบบประกอบลักษณะภาพ Isometric

- 1. แสดงลำดับการประกอบของ แต่ละชิ้นส่วน
- 2. วิธีการประกอบที่ชัดเจน และ ง่าย ด้วยเส้นประแสดงแนวการ ประกอบ
- 3. แสดงรายละเอียดของชิ้นส่วน ต่าง ๆ ก่อนนำมาประกอบเข้า ด้วยกัน




15	Lock	Weaher 17x1			Spring steel	DIN 471	1		
14	Lock	Washer 35x1.5	_		Spring steel	DRI 472	1		
13	Pera	Mel Pin A5x3x15			Sa. 60	DIN 6885	1		
12	Lock	Plate 10.5		T	St. VII 23	DIN 432	2		
11	Was	her 2713	2023		S1.	DIN 125	I.		
10	Head	igon Nut. MH2		- 1	5.8	DIN B34	1		
9	Hexx	egon Belt M10x15			5.6	DIN 939	2		
В	Deep	Groove Bal Bearing				DHN 626	2		
7	Bust	1		- 1	St. 33		1		
8	Seal	5x5x100	22/5%		Felt		1		
5	Sapt	5a5x7 <b>0</b>			Felt		1		
4	Shaft			S 60			1		
9	Rope Pulley				GG-22	i	1		
Z	Cover				GG 18	•	1		
1	Bearing Housing			- 8	GG 18		1		
ขึ้นที่		รายการ		ming ing		มาครฐาน	จำนาย		
in to	4	···	•						
- gary	•				สถาปันเ	ทคโนโลถีรา	HANNE		
∯8729 H.H.		<i>p</i>			- 1 1º	เอาเซตนนท	ırī		
ผู้ออกแบบ				- 650	10 a 15 i	The same of			
มาครหล่วน 1:1		รือรับงาน Rope Pulley Support				พมากเครเนบน DE 001			

## แบบแยกชิ้น Detail Drawing

เพื่อแสดงรายละเอียดของชิ้นส่วนที่นำมาเขียนจากภาพประกอบ การ เขียนแบบแยกชิ้นเพื่อให้รายละเอียดที่ชัดเจนในการนำไปทำการผลิตชิ้นส่วน

ตามความต้องการ



- 1. การเขียนภาพแยกชิ้นส่วน ควรเขียนด้วย ภาพฉาย เพื่อความชัดเจนและสะดวกในการอ่าน แบบ
- 2. การบอกขนาดต้องชัดเจนถูกต้อง
- 3. สามารถแสดงรายละเอียดต่างลงในแบบได้ เช่น ความเผื่อ คุณภาพผิว วิธีการผลิต การเขียน ภาพตัด เพื่อให้การผลิตชิ้นงานนั้นถูกต้อง
- **4.** ต้องมีการกำหนดหมายเลขแบบอย่างชัดเจน เพื่อนำไปอ้างอิ่งในภาพประกอบต่อไป
- 5. ชิ้นส่วนมาตรฐานในแบบประกอบไม่ต้อง

นำมาเขียนแบบแยกชิน เช่น น็อต แหวนรอง

