

附件

“5·8”平潭新客运站地下停车场高处 坠落事故调查报告

2020年5月8日11时许，在金井片区平潭新客运站地下停车场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失123.3万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规规定，区管委会于5月20日成立了“5·8”平潭新客运站地下停车场高处坠落事故调查组(简称事故调查组)，由区执法应急局牵头，区纪工委、公安局、交建局、总工会、金井片区管理局、北厝派出所等有关单位人员组成，并邀请区监察工委派员参加。事故调查组下设综合组、技术组、管理组和责任追究组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质，提出了对责任单位和责任人的处理意见，并针对事故发生原因及暴露出的问题，提出事故防范和隐患整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一) 工程项目概况

平潭公交总站、平潭新客运站工程位于渔平大道与坛西大道交汇处西北侧。公交总站建筑面积 7137.47 平方米，客运主站建筑面积约 40000 平方米，其中地下室面积约 15000 平方米。

2015 年 12 月 25 日，苏州第一建筑集团有限公司（以下简称“苏州一建公司”）与福建省汽车运输有限公司签订《建设工程施工合同》，约定由苏州一建公司承建平潭公交总站、平潭新客运站工程项目。该项目于 2018 年 10 月 16 日竣工验收，并交付福建汽车运输有限公司使用。按合同约定，苏州一建公司对该项目工程质量负有保修义务，保修日期截止到 2020 年 10 月 16 日。

2018 年 10 月 5 日，苏州一建公司与苏州天友建筑劳务有限公司签订《施工合同》。将平潭公交总站、平潭新客运站工程保修期的修缮工作以包工包料的形式承包给苏州天友建筑劳务有限公司。该合同同时明确了苏州天友建筑劳务有限公司在修缮过程中的安全管理责任：“须按照国家安全法律法规和规范要求做好工作人员的教育培训和安全防护工作，安排专人负责安全监督……，在工作过程中必须满足国家劳动保护的有关要求，如安全帽、安全带、绝缘胶鞋、手套等劳动防护用品”。

（二）相关单位、人员情况

1. 相关单位情况

苏州天友建筑劳务有限公司（以下简称“天友公司”），

类型：有限责任公司；法定代表人：卢晓燕；注册资本：1900万元；统一社会信用代码：91320594776413451Q；住所：苏州工业园唯华路5号君风生活广场8幢1901室；营业期限：2005年6月13日至2025年6月10日；经营范围：承接模板作业、砌筑作业、焊接作业、脚手架作业、木工作业、瓦工作业的建筑劳务分包。

2. 相关人员情况

郑宝聚，男，47岁，身份证号码：XX，户籍地：XX；2018年10月16日，天友公司任命郑宝聚为平潭公交总站、平潭新客运站修缮工程项目经理，代表天友公司处理该修缮工程相关事宜。

（三）死者情况

陈晓东，男，46岁，身份证号码：XX，户籍地：XX，系天友公司在平潭新客运站地下停车场天花板防水修缮施工临时雇请的工人。

二、事故发生经过及调查处置情况

（一）事故发生经过

2020年3月，天友公司平潭公交总站、平潭新客运站修缮工程项目经理郑宝聚在日常保修巡查中，发现平潭新客运站地下停车场天花板漏水，需要进行防水修缮。于是郑宝聚通过朋友高国兵，联系了在福州从事防水修缮工作的贾文兵，让其“带几个工人过来维修补漏”。之后，贾文兵通过其四川老乡彭自明介绍，联系了陈晓东、代素华两位工人，一起

对该漏水问题进行修缮。经调查，该修缮施工涉及到高处作业，贾文兵、代素华、陈晓东均无高处作业证。

4月28日，贾文兵开车将陈晓东和代素华送到施工地点后，自己返回福州，平潭新客运站地下停车场天花板防水修缮工作由两位工人自行施工。至5月8日，该修缮工作进入收尾阶段，贾文兵再次开车前往施工地点，准备待施工结束后接陈晓东和代素华返回福州。据郑宝聚陈述，天友公司为现场工人提供了安全帽、安全绳等安全防护用品。当天上午，陈晓东在未穿戴任何安全防护用品的情况下，站在高约3.4米的脚手架上用电钻对天花板进行钻孔。11时许陈晓东不慎从脚手架上坠落，导致头部着地受伤。在现场打扫卫生的代素华发现后，立即通知了在坠落点附近车上的贾文兵。贾文兵现场查看后随即拨打120电话求救和110电话报警，经医务人员到场后诊断，认定陈晓东已当场死亡。

（二）救援处置情况

接到事故报告后，金井片区管理局、区公安局、区交通与建设局、区执法应急局、北厝派出所等单位立即组织人员赶赴事故现场，开展现场勘验和调查取证工作。金井片区管理局、北厝派出所、天友公司等单位积极开展事故善后维稳工作。5月13日，贾文兵与死者家属达成赔偿协议，赔偿死者家属各项赔偿金共计123.3万元，并签订了《死亡赔偿协议书》。

三、事故的原因及性质

（一）直接原因

陈晓东思想麻痹，安全意识淡薄，无证从事高处作业，未按高处作业要求穿戴安全防护用品，在施工过程中不慎从脚手架上坠落，导致头部着地，当场死亡。

（二）间接原因

天友公司安全生产主体责任落实不到位，违规雇请没有高处作业资质的人员承担平潭新客运站地下停车场天花板防水修缮施工作业；对施工现场安全管理落实不到位，对工人没有按照高处作业规范要求穿戴安全防护用品等隐患未及时发现并消除；未对从业人员进行安全生产教育和培训。

（三）事故性质

“5·8”平潭新客运站地下停车场高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位和人员的处理建议

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

苏州天友建筑劳务有限公司违规雇请没有高处作业的人员承担平潭新客运站地下停车场天花板防水修缮施工作业，落实隐患排查治理制度不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训，对事故发生负有责任。建议由区执法应急局依法予以行政处罚。

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议

1. 陈晓东，思想麻痹，安全意识淡薄，无证从事高处作业，未按高处作业要求穿戴安全防护用品，在施工过程中不

慎从脚手架上坠落，对事故发生负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

2. 郑宝聚，作为苏州天友建筑劳务有限公司在平潭公交总站、平潭新客运站修缮工程的项目经理，代表天友公司处理该修缮工程相关事宜，督促检查施工现场安全生产工作不到位，违规让没有高处作业资质的人员参与防水修缮施工，对工人未穿戴安全防护用品等行为未能及时发现并制止，对事故发生负有责任。建议由区执法应急局依法予以行政处罚。

五、防范措施建议

（一）苏州天友建筑劳务有限公司要深刻汲取事故教训，进一步严格落实安全生产主体责任，增强安全意识，健全安全生产规章制度，严格落实高处作业操作规程，加强从业人员的教育培训，切实提高安全防范意识，严防事故发生。

（二）苏州第一建筑集团有限公司、福建省汽车运输有限公司，要举一反三，深刻汲取事故教训，按照各自职责，督促天友公司严格落实安全生产责任，及时消除各类事故隐患。

（三）区交建局要加强对主管行业领域的监管力度，督促相关企业落实安全生产主体责任，深入推进企业安全生产隐患排查治理工作，确保安全生产。

（四）金井片区管理局要切实履行安全生产属地管理责任，督促相关企业全面落实各项安全管理规章制度，举一反三，组织开展安全隐患排查整治，及时发现事故隐患并抓好

督促整改，确保本辖区安全生产形势稳定。

附件：事故调查组人员名单

“5·8”平潭新客运站地下停车场

高处坠落事故调查组

2020年8月20日