

中华人民共和国平潭渔港监督处文件

岚渔监〔2021〕03号

签发人：游华

中华人民共和国平潭渔港监督处关于 4·11 闽平渔运 60999 船员失踪的结案报告

中华人民共和国福建渔港监督处：

2021年4月11日0030时至0430时，闽平渔运60999渔船收购海鲜后在188-6海区（东经124°22′，北纬30°10′）抛锚停泊，船上船员丁伟疑似落水失踪。该起事故属于一般水上安全事故。

接到事故报告后，我处开展事故调查，目前调查工作已结束，现上报事故调查报告（见附件），请审阅。

附件：4·11 闽平渔运 60999 船员落水失踪事故调查报告

中华人民共和国平潭渔港监督处

2021年4月28日

平潭综合实验区农业农村局



抄送：平潭综合实验区农业农村局

附件:

4.11 闽平渔运 60999 船员落水失踪事故 调查报告

一、事故和调查概况

(一) 事故概况

2021 年 4 月 11 日 0030 时至 0430 时, 我区闽平渔运 60999 渔船在浙江海域 188-6 海区(东经 $124^{\circ} 22'$, 北纬 $30^{\circ} 10'$) 海域抛锚停泊休息。凌晨 0500 时许, 该船起锚时发现船员丁伟意外失踪。该起事故是因渔船在抛锚停泊休息时, 船员意外落水失踪, 属于一般水上安全事故。

(二) 调查概况

4 月 11 日上午 0800 时许, 我支队接到该船所属“嘉佑渔业开发有限公司”关于事故报告后, 立即组织执法人员进行核实, 并向上级及有关部门报告。

4 月 14 日, 执法人员对因海况不佳而暂停海上搜救行动的闽平渔运 60999 船长和轮机长进行了询问调查, 调查共获得询问笔录 2 份、船舶相关证件 3 份、职务船员证书复印件 5 本。

二、当事船舶相关情况

(一) 船舶概况

闽平渔运 60999 所有权人是平潭综合实验区嘉佑渔业开发有限公司; 船籍港平潭; 渔获物运销作业(收购海鲜); 船舶主尺

度：长 44.4 米、宽 7.6 米、深 4.15 米；船舶总吨位 423、净吨位 237；主机功率 440 千瓦；钢质船体；该船建造完工日期 2018 年 7 月 24 日。

（二）船上持证情况

船上有《渔业船舶国籍证书》，证书号：(闽平)船登(籍)(2018)FZ-100037 号，有效期至 2023 年 10 月 23 日；《渔业船舶所有权证书》记证书：(闽平)船登(权)(2018)FZ-100021 号，取得所有权日期为 2018 年 10 月 25 日；《辅助船许可证号》，证号：(闽平)船捕(2018)FZ-100023 号，辅助时限为 2018 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 28 日；《渔业船舶检验证书》证书号：350000A1804088，下次检验日期为 2021 年 8 月 5 日。“三证”齐全有效。

本航次随船出海人员 13 名，其中 5 人为职务船员，分别是：船长金敬灵，持有二级船长证，证号为：332621197110289349；船副李世国，持有一级船副证，证号为：332601197409114X19；助理船副王如葱，持有二级船长证书，证号为：33262119690712X231；轮机长李伯通，持有一级轮机长证，证号为：332621196502073269；大管轮王小强，持有一级管轮证书，证号为：33262119731009X241。剩余 8 人为普通船员，包括失踪船员丁伟。职务船员配置满足配置要求

（三）船舶所有人情况

该船所有权人是：平潭综合实验区嘉佑渔业开发有限公司，法人代表：高传琳，统一社会信用代码：913501280641332595，地址：福建省平潭县流水镇东美村东美 210 号。

（四）失踪船员情况

失踪船员丁伟，男，31岁，贵州省毕节市人，身份证号：322401199010042013。据悉，该船员在闽平渔运60999船已经工作六七年，事发前未发现行为异常，与跟船上人员相处的很好。

（五）船上救生消防及通导设备情况

船上救生衣19件，救生圈4只，信号弹4只，救生筏1具；甚高频无线电设备FT-805，中高频无线电设备STB-150DN，412443531，渔用无线电话FT-801，卫星紧急无线电示位标STB910，412443531，救生艇筏双向无线电设备FT-2800，搜救应答器FT-9500，NAVTEX，等都按规定要求配备齐全有效。

（六）保险情况

该船在平潭渔业互保协会办理雇主责任险，保险有效期从2020年8月10日到2021年8月9日，保单号1FJ11E2020000226，保险人数13人，总保险金额是1300万元人民币。

（七）进出港报告情况

本航次未履行进出渔港报告。

三、天气和事故水域通航环境情况

（一）天气海况

事发前该海域没有下雨，东南风8级左右，浪高2米。

（二）事故水域通航环境情况

事故水域属于渔船传统作业渔场，事发时周围无暗礁，周围两海里内有其他作业渔船。

四、事故基本要素分析认定

(一) 事故时间: 根据闽平渔运 60999 船和轮机长笔录以及当天航迹图推定事故发生时间是 2021 年 4 月 11 日 0030 时至 0430 时之间。

(二) 事故地点: 在浙江 188-6 海区(东经 $124^{\circ} 22'$, 北纬 $30^{\circ} 10'$)

五、事故经过

4 月 7 日闽平渔运 60999 船从沈家门出发到 188-6 海区从事收购海鲜作业。10 日晚上 11 点多, 因为风浪有点大, 就抛锚在该海区。船长在驾驶室、轮机长在机舱, 其他人(包括丁伟)都去休息了, 这是船上人员最后一次看到丁伟。

11 日早上四点半左右, 船长准备起锚, 船上人员在吃早饭没看到丁伟, 在船上到处都找不到人, 才发觉出事了, 怀疑有可能是落水失踪了。

六、救助情况

发现船员丁伟失踪后, 船长马上在 16 频道上呼叫周边渔船帮忙搜救, 随后向嘉佑公司报告。该船和周边的船舶持续搜救到 12 日晚上八点左右回到松门港。13 日因为风浪增大, 搜救才暂停。

七、事故造成财产的损失

此次事故中闽平渔运 60999 船船员丁伟疑似休息时候意外落水失踪。

八、事故原因分析和责任判定

根据当事船长和轮机员询问笔录以及北斗航迹分析,该船事发时候处于锚泊状态,当事人(丁伟)以及船上的其它船员都是在休息状态,疑似意外落水,导致本起事故的发生。该起事故是因意外引起的落水失踪事故,属于非责任性事故。

九、安全管理措施

1、对涉事渔船船长进行约谈再教育,督促其严格按照渔业安全生产规范从事生产作业;

2、加大日常执法巡查检查力度,严格落实船长主体责任,严禁船员临水作业未穿救生衣行为和未取得相关从业技术资格的船员从事渔业生产;

3、严禁渔船超航区、超抗风力等级航行和作业,严禁船员不顾疲劳连续昼夜生产;

4、严格要求渔业船舶在海上作业期间,值班人员要提高警惕,加强值班瞭望,及时处理发现可疑情况,及时发现隐患险情,确保第一时间采取合理有效措施,将事故损失降到最低

中华人民共和国平潭渔港监督处

2021年4月28日



