Port INTUS COM

Fehlerbeschreibung	Über welchen Port läuft INTUS COM?
Ursache	
Lösung	Bis INTUS COM V. 2.6.0 wird Port 3050 verwendet. Ab INTUS COM V 2.7.0 wird Port 13050 verwendet
Info	INTUS COM Release Notes Seite 43 K:\PCS-AV-WEB\1.5.Software\INTUS_COM\Intern