






铁碳合金相图


铁碳合金的相区




线




基本转变



Fe-C 合金




含碳量对合金组织及性能的影响



重要的点



铁碳合金的应用



评语: 思维导图分支合理, 各知识点表达清晰。非常清楚的写出了铁碳相图中的各大相区, 五大基本相都写出了各自的特性。线部分介绍得很详细, 甚至将液相和固相线也介绍了出来。但基本转变部分缺少了方向对合金含碳量金属发生何种转变没有介绍。典型合金分析中区分出了工业纯铁、钢、白口铸铁三类, 并标注出了各类含碳量, 有结晶过程图, 部分有形态及性能, 但结晶过程较为简略, 共析钢、白口铸铁较为清晰详细。工业纯铁可以再多加一些。对于铁碳相图中重要的点进行单独强调, 但是缺少了部分点。含碳量部分详细陪伴, 清楚了。