


WorkTab::OnBnClickedIdcWorkToolPath() 座標流程圖



關鍵結論

1. 在 `ConvertToMachineCoordinates()` 之前, `toolPath / finalPath / m_OptimizedGluePath` 都還是 pixel。
2. 真正轉成 mm 的階段是 `m_machineGluePath_mm`。
3. 最後送往 HMI 的資料是 `m_HMI_GluePath`, 而不是 `m_OptimizedGluePath`。