

CI 项目编号:

产线/设备名称代码: 354/437

单元/部门: 先期制造工程部

KEIPER

## 项目定义: Define

Kaizen 项目立项表							
项目名称: CI	RH丝杆入滑道5&6线自动锁螺丝减人CI 项目负责人:梁凡						
商业影响: 1、降低客户质量抱怨; 2. 减少检查返工人员, 提升自动化程度							
	V						
	问题描述:目前CRH丝杆入滑道5&6线装配线节拍20秒,每班7个操作工;由于IBK2项目产量比较大, 锁螺丝工位是瓶颈工位,有很大的人员浪费						
	RH丝杆入滑道5&6线自动锁螺丝改造每班减少4人,生产线节拍	75 CJ 25 CB) .					
保持不变							
项目投资: CI	RH丝杆5&6线自动锁螺丝设备:1447440 RMB	项目收益: 975255					
团队成员	主要职责	贡献比重					
梁凡	方案设计,布局规划,设备调试运行,产线爬坡,投入量产	50%					
曾伟	文件更新	10%					
高俊凯	人员协调,MU爬坡推动	20%					
李凡	设备的维护和易损件备件的建立	10%					
上。徐烨 KEI	质量的管控 PER Template / Jan 2021	10%					
L 2 <sup>1赤八字</sup> KEI	PER Template / Jan 2021	10%					

KPI指标						
KPI	改善前	改善后				
丝杆入滑道5#	7人/班	5人/班				
丝杆入滑道6#	8人/班	6人/班				

项目计划						
项目计划	计划时间	实际时间				
D	2020/8/1~15	2020/8/1~15				
М	2020/8/15~9/30	2020/15~9/30				
А	2020/10/8~2021/1/ 30	2020/10/8~2021/1 /30				
I	2021/2/115~3/30	2021/2/115~3/30				
С	2021/3/21~5/30	2021/3/21~5/30				

KEIPER

## 问题分析: Analyze

#### 现状: CRH丝杆入滑道手工锁螺丝







目前丝杆入滑道装配为7人/班,为满足产能需要2班/天;

#### CRH丝杆入滑道自动锁螺丝改造






## CRH丝杆入滑道装配线自动锁螺丝改造后为5人/班,比目前手工线减少2人/班,2条线共减少4人/班:

为了不影响量产产品正常生产,自动化改造分为2期进行:一期改造:把手动锁螺丝设备改为自动锁螺丝设备;减

少1人/班;

二期改造:将下料改为自动下料;减少1人/班;




IBK2平台每年溢出产量约146.2万件,现有2条丝杆入滑道线可以生产,每条线都有2人手工锁螺丝,现将手工锁螺丝改为自动锁螺丝,每条线每班减少2人,2条线共节约8人/天年节约费用:975255万RMB

总产能/PCS	2077209
人工成本/年	140000
CRH5&6产能/天	6566.4
根据总产能需要完成的天数	316
2条线节约人数	8
节约金额	1120000
设备投资	1447447
折旧年限/年	10
设备每年投资	144744.7
总节约	975255.3







Cell No	437	Desc_en	Track2000A Power ASM #06	Cell T
Cell ID	TSAC6	Desc_cn	滑道2000A电动滑轨 装配06线	


	Add Part Refr			resh			Process Std (Current)				
	Part No			Desc		Qty/	Ct	Opera	Part/Day	Sec / Part	
		零件号				Opera	(s)	tors			
▶	•	2667259	×-	滑轨Trac	k2000左椅内侧电	动总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	2667260	~	滑轨Trac	k2000 <mark>右椅内侧电</mark>	动总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	2667261	~	滑轨Trac	k2000左椅外侧电	动总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	2667262	×-	滑轨Trac	k2000右椅外侧电	动总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	3079211	×	滑轨Trac	k2000左椅外侧电	动总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	3079265	×-	滑轨Trac	k2000左椅内侧电	动总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	3080110	×-	滑轨Trac	k2000左椅内侧电	动总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	3080119	×-	滑轨Trac	k2000左椅外侧电	动总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	3080306	~	滑轨Trac	k2000电动左椅内	侧总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	3080358	~	滑轨Trac	k2000电动左椅外	侧总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	3104033	~	滑轨Trac	k2000电动右椅内	侧总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	3104047	~	滑轨Trac	k2000电动右椅外	侧总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	3107962	×-	滑轨Trac	k2000电动右椅内	侧总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	3108292	×-	滑轨Trac	k2000电动右椅外	侧总成	1	20.0	6	3,542	125.0
	•	3116441	<b>2</b> ×2	滑轨Trac	k2000电动右椅内	侧总成	1	20.0	6	3,542	125.0

Process Standard Setup in Protrack.



改造前: 因gearbox在丝杆的位置是不一样的, 手工锁螺丝需要人工将上轨和马鞍形支架孔位对齐

改造后:影像配合伺服自动找上轨孔位和马鞍 形支架孔位,使2并将锁螺丝的孔位坐标和公差 给到锁gearbox螺丝工序




#### 锁支架螺丝改造前:

- 1、人工上料
- 2、不同型号需要人工换工装
- 3、X247和G08换型需要手工清理螺丝
- 4、人工锁螺丝
- 5、人工检查螺丝是否锁到位

#### 锁支架螺丝改造后:

- 1、螺丝自动上料
- 2、工装兼容所有项目,不需要换型
- 3、设备自动切换X247和G08的支架螺丝
- 4、设备自动锁螺丝
- 5、增加位移检测螺丝是否锁到位
- 6、G08支架设备自动检测有无




#### 锁gearbox螺丝改造前:

- 1、人工上料
- 2、不同型号需要人工换工装
- 3、左右轨换型需要手工清理螺丝
- 4、人工锁螺丝
- 5、人工检查螺丝是否锁到位

#### 锁gearbox螺丝改造后:

- 1、螺丝自动上料
- 2、工装兼容所有项目,不需要换型
- 3、设备自动切换左右轨gearbox螺丝
- 4、设备自动锁螺丝
- 5、增加位移检测螺丝是否锁到位



#### 下料改造前:

1、人工手动将滑轨放入听音房皮带线

#### 下料改造后:

- 1、机器人自动将滑轨放入听音房皮带线
- 2、机器人自动判断5线和6线放轨的位置
- 3、机器人自动判断合格品和不良品的区分





# KEIPER