

项目省称: 电动丝杆入滑道二线线平衡提升 (节拍优化)

CI Trac编号: 产线/设备名称代码: 62

KEIPER

### 项目定义: 电动丝杆入滑道二线线平衡提升

Kaizen 项目立项表			
<b>项目名称</b> :电动丝杆入滑道二线效率提升(节拍优化) 项目负责人:吴奎			
商业影响:	提升线平衡率,节约人力成本		
	姓什入滑道二线由于线平衡不高,整体节拍27秒,听音27秒,属 ],造成等待浪费	于瓶颈工位,其他工位	
项目目标: 酉		项目范围:GT丝杆入滑 道2线	
项目投资: 0	项目收益:31797 元/年		
团队成员	主要职责	贡献比重	
刘志虎	生产主管,主要负责项目立项、评估、实施统筹安排	30%	
吴奎	生产班组长,主要负责动作合并、优化、节拍评估和具体实施	50%	
协助评估、实施执行 胡正明		10%	
李洋	协助评估、实施执行	10%	

# KEIPER

#### 项目计划

项目计划	计划时间	实际时间
D	2021/6/8	2021/6/9
М	2021/6/9	2021/6/11
Α	2021/6/14	2021/6/14
I	2021/6/23	2021/6/23
С	2021/6/25	2021/6/25
	<del></del>	

项目分析: Analyze



目的: 找根本原因

鉴于听音房人工听音属于瓶颈工位,工位节拍27秒,丝杆高度返工节拍21秒,相对比较空闲,经评估分析,确认下来可以将两个工位的动作,重新进行拆分和合并,利用ECSR的方法进行线平衡率的优化

## 项目测量: Measure


节拍测定:每个工位的节拍如下表、线平衡图如右

工位	节拍	劳动荷
产线节拍	27s	
装丝杆	23s	85%
打丝杆后支架螺丝	24s	88.9%
走位	23s	85%
丝杆前支架旋铆	22s	81.5%
丝杆高度返工	21s	77.8%
听音	27s	100%
装箱	24s	88.9%

目前"丝杆高度返工"工位的劳动负荷最低,仅为77.8%,存在通过ECSR改善的可能性整体线平衡率为:

线平衡率 = 
$$\frac{23 + 24 + 23 + 22 + 21 + 27 + 24}{7 * 27} \times 100\% = 86.8\%$$

CT=27s



## 项目分析: Analyze

工位	动作	节拍	分析
装丝杆	拉轨	4	必须
装丝杆	拿轨放轨	4	必须
装丝杆	装丝杆	15	必须
打丝杆后支架螺丝	拿轨	2	必须
打丝杆后支架螺丝	打螺丝	16	必须
打丝杆后支架螺丝	放轨走位	6	必须
前支架旋铆	拿轨放轨	4	必须
前支架旋铆	前支架旋铆	18	必须
丝杆高度返工	拿轨放轨	4	必须
丝杆高度返工	量百分表返工高度	17	必须
听音	拿轨放轨	3	必须
听音	听音	21	必须
听音	点检	3	必须
装箱	外观检查	10	必须
装箱	装箱拉箱	14	必须

拆分给丝杆高度返工工位



# 项目测量: Measure


#### 节拍测定:每个工位的节拍如下表、线平衡图如右

工位	节拍	劳动负荷
产线节拍	24s	
装丝杆	23s	95.8%
打丝杆后支架螺丝	24s	100%
走位	23s	95.8%
丝杆前支架旋铆	22s	91.6%
丝杆高度返工	24s	100%
听音	24s	100%
装箱	24s	100%

①拆分装听音工位,给到丝杆高度返工工位

#### 整体线平衡率为:

线平衡率 = 
$$\frac{23 + 24 + 23 + 22 + 24 + 24 + 24}{7 * 24} \times 100\% = 97.6\%$$



### 项目改善: Improve



目的: 实施行动, 并验证结果

#### 行动计划表

步骤	行动计划内容	负责人	预计完成日期	目前完成状态
1	员工动作整改	刘志虎	2021/6/20	100%
2	质量确认风险	席星	2021/6/22	100%
3	产量评估	吴奎	2021/6/25	100%
	V == · · · · ·			

### 改善收益

KEIPER

改善前每根轨的工时为:8\*27=216S; 改善后每根轨的工时为:8\*24=192S

每年订单量大约为:45000根

改善后项目节约金额计算:(216-192)\*99100/3600\*48.13=31797元/年

### 改善后参数表

KPI指标	改善前	改善后
СТ	27	24
线平衡率	86.8%	97.6%



# KEIPER