(주)신화에이치앤티

SH-WI-017 청정도및이물관리작업표준

문서상태: 승인완료 / 실제 결재는 서명 원장 참조

이 문서는 품질경영시스템 통합문서의 해당 절차 또는 작업표준을 개별 배포하기 위한 문서이다.

적용 개정번호는 Rev.04이며 개정일은 2026-11-02이다.

목차

1. 목적

2. 관리대상

3. 작업 전 확인

4. 세척 및 이물 제거

5. 이상대응

6. 금지사항

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-017 청정도 및 이물관리 작업표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-017	개정	Rev.04
문서명	청정도 및 이물관리 작업표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-012 / SH-QP-019 / SH-QP-025
개정일	2026-11-02	개정번호	Rev.04

1. 목적

제품과 공정에 요구되는 청정상태를 유지하고 이물, 오염 및 혼입을 방지하여 외관·기능 불량과 고객 클레임을 예방한다.

2. 관리대상

- 제품 접촉 작업대·치공구·용기 품질부서는 도면·검사협정·한도견본을 근거로 기능면, 조립면, 외관면 등 위치별 스패터 허용조건을 명시한다. 생산부서는 해당 위치와 제거방법을 작업자가 확인할 수 있도록 표준에 표시한다. 근거가 없는 크기·개수 기준을 임의 적용하지 않는다.
- 세척/에어블로우 설비와 필터
- 작업자 장갑·보호구·작업복
- 포장재 및 보관구역
- 절삭칩, 먼지, 오일, 수분, 섬유 등 이물

3. 작업 전 확인

항목	정상기준	이상 시
작업대	이전 제품/이물 없음	청소 후 재확인
용기	청결·파손 없음	교체/세척
치공구	칩·오염 없음	청소
제품	요구 청정상태	보류/재세척

항목	정상기준	이상 시
포장재	청결·건조	사용금지

4. 세척 및 이물 제거

승인된 세척방법, 세척제, 압력, 시간 및 건조조건을 적용한다. 세척 후 재오염을 방지하도록 청결한 용기와 보호포장을 사용한다. 작업자는 승인된 도구·방법으로 제거하고 제품의 모재 손상, 용접부 훼손, 이물 잔류 여부를 확인한다. 제거 후에는 대상 부위와 영향을 받을 수 있는 특성을 재확인한다. 작업대·JIG·용기의 잔류 스패터를 정해진 주기에 청소한다.

5. 이상대응

이물 또는 오염이 발견되면 발생공정과 마지막 정상 확인시점을 기준으로 영향범위를 설정한다. 필요 시 선별, 재세척 및 공정청소를 실시하고 원인을 제거한다. 점검표에 품번·LOT·점검위치·결과·조치·확인자를 기록한다. 반복 발생, 제거 불가 또는 제품 손상이 발견되면 관련 LOT를 보류하고 발생조건을 조사한다. 조건 조정은 SH-WI-011과 SH-QP-015의 승인 절차를 따른다.

관련 기록은 SH-FM-190 용접스패터관리 점검체크시트에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

6. 금지사항

- 바닥에 떨어진 제품의 무판정 재투입 금지
- 오염된 장갑/천으로 제품 접촉 금지
- 승인되지 않은 세척제 사용 금지
- 청정품과 미세척품 혼재 금지

7. 적용범위

본 문서는 청정도 및 이물관리 작업표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 관리대상', '3. 작업 전 확인', '4. 세척 및 이물 제거', '5. 이상대응', '6. 금지사항'에서 정한 절차에 따른다.