| Nota 05.03.2019 | 14:34:23 | AMENDOZA no | es posible volver a la | posición la guar | ntera, dado qu | ue presenta daño estructural segúr | ılo |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|---------|
| informado por S | STT Escobar | | Nota 18.02.2019 | 09:24:36 | AMENDOZA | Según lo conversado vía teléfono, | la gta. |
| fue denegada por encontrarse completamente desprendido el soporte de la guantera. Lamentablemente esto proviene del conjunto completo | | | | | | | |
| de tablero. Desc | conozco como habr | á ocurrido pero to | do indica que pudo hal | berse forzado. | | Nota 06.02.2019 | |
| 07:48:39 | AMENDOZA Client | e Héctor Lara Rut í | L6239776-1 Fono 9907 | 20782 Modelo | CELERIO 1.0 G | GLX AC BT VIN MA3FC42S4HA36686 | 2 |
| PPU JJBC58 Reclamo: Don Héctor, genera reclamo debido a que vehículo presenta problemas con la guantera, al pasar por un sobresalto, esta se | | | | | | | |
| abre, indica que posterior a la compra del vehículo esto habría sido informado a Iris quien ya no trabaja en SSTT, por otra parte luego de que | | | | | | | |
| servicio efectuara revisión de guantera, esta nunca mas volvió a cerrarse, solicita que se reevalúe la garantía no otorgada o se deje la guantera | | | | | | | |
| tal cual estaba a | ntes de ingreso a s | ervicio. | | | | | |