유해·위험요인 리스트(사업장명: 삼광윈테크 가공기술)

□ 공 정: 입고 & 수입검사 → 가공(CNC) → 출하 검사 → 출고

□ 공정별 유해·위험요인 및 관리

공정명	작업	유해·위험요인 및 관리	관리감독자
·입·출고	지게차 & 차량 	○ **지게차 운행 중 보행자 충돌 위험** → 지게차와 보행자 통로 별도구획 → 지게차 및 차량 출입 시 보행자 통행 일시차단 ○ **자재 적재시 물체 낙하위험** → 자재 적재 높이 제한	서민규
NC 가공	조각기 	○ **가공 중 부주의로 인한 지그 손가락 등 끼임 위험** → 긴급정지버튼 및 가공 중 안전문 개폐 교육 ○ **심한 현장 소음으로 인한 소음성 난청 발생 위험** → 안전 보호구 착용 (귀마개 , 보안경) ○ **설비 내부 청소 중 스핀들 위험 및 추락 위험** → 설비 비가동 시 긴급정지버튼 필수 확인 → 설비 위 청소 시 안전모 착용 후 청소 교육	박범석
NC 가공	MCT 	○ **자동문 개폐 시 손가락 등 끼임 위험** → 에어 컨트롤러 밸브 조절 자동문 속도 조정 ○ **금속 절삭유 사용으로 유해한성질의 가스 생성** → 방진마스크, 보안경 등 개인 보호구 착용 → 집진기 정상 기능 유지 확인 ○ **가공 후 칩 비산에 의한 위험** → 칩 비산방지 부직포 등 안전장치 설치	박범석
NC 가공	DIA 	○ **에탄올 사용 및 칩 비산에 의한 위험** → 내부 집진기 정상기능 유지 확인 → 방진마스크, 보안경 등 개인 보호구 착용	서민규