改成 启动不自检功能 会产生的问题:

1: 产测 系统 ptz 测试不能自检。