8126:

1: 无 sd 卡,移动侦测产生 录像

(已解决) 2: 枪机 无法 智能配置wifi (测试 ok, 只是 没有声音提示(没有发声设备))

8136:

- 1: 自检时卡顿,与原来的位置有偏差 (偏差1 个厘米左右) (分析 mptz_move 就出问题了)
- 2: 200w sensor 水滴设备 重启 (ptz 卡死, 重启, 错误打
- 即 ioctl "VPD_POLL" driver into stop state.)
- (已解决) 3: 枪机无法 智能配置 wifi (测试 8188) (测试 ok, 只是 没有声音提示(没有发声设备))
- 4: 插拔sd卡设备重启, (自己测试ok,测试的设备后来测试也ok)
- 5: 130w 的设备出来的还是 100w 图片 (按照100w处理的)
- 6: 非断电重启不自检 不ok (挂gdb ok, 版本不ok) (原因 断电后数据在 mvarn 中保存时间比 8126 短) (水滴设备好像不ok)
- 7: wifi 驱动 3070, 7601, 8188, wifi智能配置的 库文件 .o 没更新, 使用的是老版本的库, (已解决)
- 8: wifi 智能配置收到数据时间比 8126 长很多! 甚至很难收到 (测试说多个信道收不到,自己测试ok,但时间很长) (已解决)
- 9: 未激活设备 sd卡配置文件联网 激活需要恢复出厂设置 (已解决)
- 10: 单听 , 对讲单说是否 ok

8287

- 1: box 时钟芯片
- 2: box 用久了 无反应