事情: 电商反馈 设备升级后上不了线 寄回情况:

两台设备情况一致, sensor 是 ar0230 插上电,插上网线后,一会后就上线了,但是没图像显示 telnet 进去fps 为 0

分析:

用户点击播放,没图像所以认为设备不在线 ar0230 是老sensor ,停产了 认为是 升级后 设备自检 导致 排线磨损 ,出不了视频解决:

硬件维修

软件特性 不自检