■ Errata zu Grundlagen der Antriebstechnik

Fehler sind durchstrichen und durch wellenförmig unterstrichene Korrekturen ersetzt.

1 Grundlegendes Handwerkszeug

• Seite 40, Fußnote 7, zweite Zeile: ... von *u* unterstreichen möchte.

2 Mechanik

• Seite 66, Gl. (2.29):
$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \text{ m/s}^2 \\ 0 \text{ m/s}^2 \end{pmatrix} = a \cdot \vec{e}_{x} \vec{e}_{x}$$

• Seite 76, in der zweiten Zeile unter Gl. (2.62): ... wobei wegen wegen ...

3 Betriebsumfeld

• Seite 86, Tabelle 3.1, Zeile IM V2: Flanschlagerschild auf Nicht-Antriebsseite ...

4 Magnetisches Feld

 Seite 118: Kasten ganz unten: Wenn wir in einer Konfiguration kein zeitlich veränderliches Magnetfeld haben, oder das Magnetfeld sogar null ist und wir keine bewegten Leiter haben bzw. keinen bewegten Leiter haben, oder das Magnetfeld sogar null ist, so folgt ...


5 Einphasen-Transformator

- Seite 137, vorletzte Zeile: Im Extremfall kann der Effektivwert der Spannung ...
- Seite 141, drei Zeilen über Bild 5.13: Falls möglich, messen wir bei beim Bemessungsstrom ...
- Seite 145: Gl. (5.40): $P_L = \text{Re}(\underline{U}_2 \cdot \underline{Y}_{\underline{X}_{\underline{X}}} \underline{I}_L^*) = -\text{Re}(\underline{U}_2 \cdot \underline{I}_2^*)$
- Seite 151: **Tiefspanner.** Beim Tiefspanner mit $U_2 < U_{\frac{1}{2}1} \ldots$
- Seite 153, Gl. (5.52): $\frac{I_{1A}}{I_{1AB}} = \frac{S_{NA}}{S_{NB}}$


6 Drehstrom-Transformator

- Seite 167, Gl. (6.4): $|\underline{U}_{1U}| = |\underline{U}_{1V}| = |\underline{U}_{1|V|}|$
- Seite 168, Bild 6.9a: Änderung der Reihenfolge der Phasenbeschriftung auf Seite 2 von 🔾 🔾 auf 🔾 🗘

Christian Kral, »Gundlagen der Antriebstechnik«, Carl Hanser Verlag 2023, ISBN 978-3-446-47375-1



 $\bullet\,$ Seite 175, Bild 6.14a: Die beschrifte Kurzschlussreaktanz des Transformators ist $X_{k \curlyvee}$




7 Gleichstrommaschine

- Seite 196, Bild 7.9, Bildunterschift zu (b) in der zweiten Zeile: ... zu Maschinen der Bauweise ...
- Seite 209, fünf Zeilen unterhalb von Wechselwirkung zwischen elektrischen und mechanischen Größen: ... wir mit $M_i = N_a \cdot \Phi_h \cdot \mathfrak{A} I_a$ folgende ...
- Seite 219, sechs Zeilen unterhalb von Drehmoment-Drehzahl-Kennlinien:
 ... sind in den Kapiteln 8 und9 9 behandelt.

10 Drehfeldmaschine

- Seite 265, Bild 10.6b, Ströme \underline{I}_1 und \underline{I}_s gehören vertauscht:



11 Asynchronmaschine

- Seite 292, Gliederungspunkt **Statorleistung.** ... komplexen Zeigern \underline{U}_s und $\underline{I}_{\clip s}$ oder aus deren Effektivwerten $|\underline{U}_s|$ und $|\underline{I}_{\clip s}|$ sowie ...
- Seite 292, Gl. (11.13), Ströme \underline{I}_1 und \underline{I}_s gehören vertauscht: $P_s = 3 \cdot \text{Re}(\underline{U}_s \cdot \underline{I}_{\downarrow s}^*) = 3 \cdot |\underline{U}_s| \cdot |\underline{I}_{\downarrow s}| \cdot \cos(\varphi_s)$


12 Synchronmaschine

• Seite 351, Einheiten der Reaktanzen:

Zeichen	Einheit	Größe	Quantity
X_d	\widetilde{MU}	Synchrone Längsreaktanz	Direct axis synchronous reactance
X_h	$M\Omega$	Hauptfeldreaktanz	Main field reactance
$X_{s\sigma}$	$\widetilde{\mathcal{M}}\widetilde{\Omega}$	Statorstreureaktanz	Stator leakage reactance

Christian Kral, »Gundlagen der Antriebstechnik«, Carl Hanser Verlag 2023, ISBN 978-3-446-47375-1

- Seite 352, Bild 12.14a, d
 und e, Ströme \underline{I}_1 und \underline{I}_s gehören vertauscht:



- Seite 353, Gl. (12.6), Ströme \underline{I}_1 und \underline{I}_s gehören vertauscht: $\underline{I}_h = \underline{I}_{\S_1} + \underline{I}'_e$
- Seite 353, Gl. (12.8), Ströme \underline{I}_1 und \underline{I}_s gehören vertauscht: $\underline{U}_s = R_s \cdot \underline{I}_{\stackrel{\longleftarrow}{\downarrow}_1} + \mathbf{j} \cdot X_d \cdot \underline{I}_{\stackrel{\longleftarrow}{\downarrow}_1} + \underline{U}_p$
- $\bullet \ \ \text{Seite 354, Gl. (12.11), Str\"{o}me} \ \underline{I}_1 \ \text{und} \ \underline{I}_s \ \text{geh\"{o}ren vertauscht:}} \ P_{\text{Cu},s} = 3 \cdot R_s \cdot |\underline{I}_{\underbrace{\downarrow_{\widetilde{\Sigma}}}}|^2 \approx 3 \cdot R_s \cdot |\underline{I}_{\underbrace{\downarrow_{\widetilde{\Sigma}}}}|^2 = 3 \cdot R_s \cdot |\underline{I}_{\underbrace{\downarrow_{\widetilde{\Sigma}}}|^2 = 3 \cdot R_s \cdot |\underline{I}_{\underbrace{\downarrow_{\widetilde{\Sigma}}}}|^2 = 3 \cdot R_s \cdot |\underline{I}_{\underbrace{\widetilde{\Sigma}}}|^2 = 3 \cdot R_s \cdot |\underline{I}_{\underbrace{\widetilde{\Sigma}}|^2 = 3 \cdot R_s \cdot |\underline{I}_{\underbrace{\widetilde{\Sigma}}}|^2 = 3 \cdot R_s \cdot |\underline{I}_{\underbrace{\widetilde{\Sigma}}|^2}|^2 = 3 \cdot R_s \cdot |\underline{I}_{\underbrace{\widetilde{\Sigma}}|^2}|^2 = 3 \cdot R_s \cdot |\underline{I}_{\underbrace{\widetilde$
- $\bullet \ \ \text{Seite 354, Gl. (12.13), Str\"{o}me} \ \underline{I_1} \ \text{und} \ \underline{I_s} \ \text{geh\"{o}ren vertauscht:} \ P_s = 3 \cdot \text{Re}(\underline{U}_s \cdot \underline{I_{\downarrow s}^*}) = 3 \cdot |\underline{U}_s| \cdot |\underline{I_{\downarrow s}}| \cdot \cos(\varphi_s)$
- Seite 369, Einheiten der Reaktanzen:

Zeichen	Einheit	Größe	Quantity
X_{hd}	$\widetilde{\mathcal{M}}\widetilde{\mathbf{U}}$	Hauptfeldreaktanz	Main field reactance of the d axis
		$\operatorname{der} d$ -Achse	
X_q	$M\Omega$	Synchrone Querreaktanz	Quadrature axis synchronous
,			reactance
X_{hq}	$\widetilde{\mathcal{H}}\widetilde{\mathbf{U}}$	Hauptfeldreaktanz der <i>a-</i> Achse	Main field reactance of the q axis

• Seite 379, Bild 12.33, dritte Zeile der Bildunterschrift: ... (a) und (b) eine achsige ...