

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 035200 每 4 年进行一次附加保养

注释



信息

- 如果车辆在使用含铅燃油的国家/地区行驶，其机油和机油滤清器必须每 10,000 km (6,000 英里) 更换一次。

每 4 年进行一次附加保养

每 4 年进行一次附加保养	正常
更换补胎胶 → 442600 更换补胎胶	

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2013
C00

