

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0830IN 症状 - 变速箱/底盘/制动器

3730 - 针对 PDK 变速箱各类症状的维修措施

症状 (适用年款)	原因	补救措施
涉及 PDK 变速箱 (识别号 250) 的客户投诉 (泄漏、有关舒适性/噪音的投诉)。 (自 2012 年款起)	- - -	参见 SY0213 : → 3734N0 消除变速箱症状 - 对 PDK 变速箱执行返工 (针对各类症状的维修措施/SY0213)

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

