

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 在车身维修过程中保护电气部件

电子控制单元信息

电子控制单元信息



信息

- 为进行维修工作而拆下 ABS 控制单元等电子部件后，如果重复使用这些部件，必须在安装后按照现有规范对其进行功能检查。

进行焊接作业时防止出现过电压

在进行电弧焊接时，为防止电子控制单元出现过电压，必须遵守以下作业规定：

- 进行焊接作业时： 拔下发动机、变速箱和安全气囊控制单元上的插头。
- 拆下蓄电池负极端子上的卡箍并盖上蓄电池。
- 当进行大范围的焊接作业时，必须拆下紧靠焊接点的电子控制单元。
- 电弧焊接设备的接地连接应尽可能连接在靠近所要焊接的零件的焊接点的位置。 确保在接地连接和焊接点之间没有绝缘零件。
- 请勿使接地连接或焊接电极接触到电子控制单元或电缆。

更换控制单元

发生事故后，如果符合以下情况中的至少一种情况，则需更换电子控制单元：

壳体明显变形或损坏。

密封面或控制台变形（控制单元看起来没有外部损坏）。

插头损坏或受潮腐蚀。

对控制单元进行的功能检查或车载诊断显示 “Control unit faulty”（控制单元故障）的故障信息。

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

