

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 962755 消除车身内部的症状： 更换开关控制台（在活动顶篷已经关闭的情况下组合仪表中仍显示警告“关闭活动顶篷”/SY0913）

概述信息

症状

在驾驶过程中即使活动顶篷已经完全关闭，但组合仪表中仍显示警告“关闭活动顶篷”。

原因和补救措施

原因

由于开关控制台的反跳时间太短，如果恰巧将手机或 iPod 等物品放置在开关控制台旁，则可能会对其造成干扰。

补救措施

更换开关控制台。

工具和材料

工具和材料

零件号:	名称:
991.613.961.05 DML	新增/→ 中控台中的组合开关

更换开关控制台

更换开关控制台

更换开关控制台，→ *更换开关控制台*

信息

计价

按人工操作作为所需的工作开具发票：

- **96271900: 拆卸和安装开关控制台**

使用 PQIS 开具发票并进行记录时，请指定“96270”作为故障位置 (FES5) 并指定“9735”作为损坏类别 (SA4)。

981320, 981321, 981330, 981331, 991310, 991311, 991320, 991321, 991610, 991611, 991620, 991621

年款 起始时间 2012, 年款 截止时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,

C99