

诊断 DME 控制

P013900 气缸组 1 传感器 2 - 信号太慢

监控的部

- ◆ 催化转化器下游的氧传感器，气缸组 1
- ◆ 动态响应

故障查找

- ◆ 线路存在 B+ 短路/接地/相互短路或断路
- ◆ 在以下情况下，催化转化器后氧传感器会有不同的空气流量：
- ◆ 催化转化器损坏
- ◆ 维修的或非原装部件
- ◆ 气缸组 1 催化转化器下游的氧传感器存在故障（旧）