



当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0820IN 症状 - 发动机

发动机

以下介绍了所选车辆所有描述的主题。

2873 - 发动机难以启动且运转不平稳

症状 (适用年款)	原因	补救措施
发动机难以启动且运转不平稳。 (2012 – 2014 年款)	在某些运行条件下，曲轴脉冲传感器的信号可能会因曲轴脉冲传感器与传感器靶轮之间存在不合适的公差而被曲解。	参见 SY2113 :→ 2873N0 消除驱动症状: 对曲轴脉冲传感器执行返工 (发动机难以启动且运转不平稳 SY2113)

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

