

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 460855 消除制动器上的症状： 更换制动踏板支座（制动踏板在踩下后没有完全回到极限位置/SY2713）

概述信息

症状

顾客投诉称制动踏板在踩下后有时无法完全回到极限位置。

原因和补救措施

原因

在温度和湿度较高的情况下，制动踏板轴承轴可能会出现轻微的膨胀。进而导致在踩下制动踏板后产生较高的踏板回动力，致使制动踏板无法完全返回到极限位置。

补救措施

安装新的制动踏板支座。

工具和材料

工具和材料

零件号：	名称：
7PP.721.113 A	→ 制动踏板支座

92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991310, 991311, 991320, 991321, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991450, 991451, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991650, 991651, 991810, 991811

年款 起始时间 2011, 年款 截止时间 2014

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99

