

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0101IN 天窗：检查功能

检查活顶



当车辆的一侧位于路缘、举升器或千斤顶上时打开活顶。

- 活顶框架材料损坏

→ 只有当车辆车轮着地时才能打开活顶。

1. 完全打开活动顶篷。
2. 完全关闭活动顶篷。
3. 读取组合仪表中的显示内容。
4. 如果报告活动顶篷系统出现故障，请校准活动顶篷。 → 6101K2 校准活动顶篷

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

Aug 22, 2019

