

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 392255 更换左半轴凸缘的密封环 (PDK)

更换左半轴凸缘的密封环

更换左半轴凸缘的密封环



信息

在更换左半轴凸缘上的密封环时，因为必须拉动长凸缘轴，所以必须更换半轴凸缘上的**所有**密封环。因此，所涉及的工作与对双唇密封环所需执行的工作相同，请参见相关《车间手册》中的说明。

1. 更换双唇密封环。 → 391555 *更换双唇密封环 (PDK)*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com

Aug 23, 2019

