

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 443455 更换 TPM 控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

更换 TPM 控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。

 信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将 Porsche 系统检测仪连接至车辆并启动系统检测仪。打开点火装置。按 **F12** 继续。
2. 选择车型并启动 PIDT。
3. 选择所需的控制单元，如“overview”（概图）中的“Tyre Pressure Monitoring (TPM)”（轮胎气压监控系统 (TPM)）。
4. 然后，必须选中**保养/维修**。
5. 必须选择“Control unit replacement”（控制单元更换）。然后按 **F12**。
6. 此时必须选中“Read data”（读取数据）。然后按 **F12**。

7. 按照检测仪上的说明操作。
8. 关闭点火装置并更换控制单元。 → 443419 拆卸和安装 TPM 控制单元。按 **F12** 继续。
9. 打开点火开关，然后按 **F12** 继续。现在，已读出的数据将被安装。
10. 系统检测仪将显示信息“**Coding has been completed successfully**”（编码已成功完成）。按 **F12** 继续。
11. 检测仪上显示的消息：**新的控制单元必须接收一次车轮 ID**。同时释放四个车轮的空气，并持续 5 秒钟。
12. 必须选择“**未行驶时设定车轮 ID**”，然后按 **F12**。
13. **未知的车轮 ID**。按 **F12**。
14. 按照检测仪上的说明进行操作并按 **F12**。根据系统测试仪上的说明，必须减小相应的轮胎气压（大约持续 5 秒），并按说明进行操作。
15. 根据规范调整轮胎气压。
16. 在 **Coding/adaptation（编码/自适应）** 菜单中选择 **Automatic coding（自动编码）**，然后按 **F12**。
17. **读取故障记忆**，必要时予以清除。
18. 返回至**控制单元概图**。
19. 在试驾过程中检查 TPM 功能。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 986310, 986311, 986320, 986321

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99