

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 648601 检查后窗加热功能

工具

名称	类型	编号	描述	
温度探针	商用工具	Nr.164 Pos.1		

检查后窗加热功能

检查后窗加热功能



信息

- 使用带有数字显示屏的温度探针检查加热式后窗的功能。 **温度探针 Nr.164 Pos.1**



信息

- 在该测量过程中，后窗上的加热线必须准确地位于传感器顶端的下方。
- 打开温度探针开关之后，加热式线束的温度必须在 2 分钟内比室温升高约 2 °C。
- 如果温度探针显示温度未升高，请根据电路图诊断故障。

- 打开后车窗加热功能。
- 使用传感器的顶端从外侧测量后窗中间的温度。



测量后窗温度 (以 911 Carrera 为例)

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99