# Sensor

#### เซ็นเซอร์ (Sensor)

เซ็นเซอร์ (Sensor) อุปกรณ์เพื่อใช้ตรวจจับสภาวะต่างๆ ก่อนที่จะถูกแปลงเป็นสัญญาณ ดิจิทัล









เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น

เซ็นเซอร์ความชื้นดิน

เซ็นเซอร์ความเร็วลม

เซ็นเซอร์ทิศทางลม

## เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น









เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น


อุปกรณ์ที่ใช้เดิม

อุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน

## ความชื้นดิน



อุปกรณ์ที่ใช้เดิม





อุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน

#### องค์ประกอบสำคัญ (2)

**แอคชูเอเตอร์ (Actuator):** ทำหน้าที่รับผลที่ได้จากเซ็นเซอร์ และตอบสนอง ตาม เงื่อนไขที่กำหนด









วาล์วเปิดปิดน้ำ

โซลินอยด์วาล์ว

สวิตซ์เปิดปิดไฟ

รีเลย์


อุปกรณ์ที่ใช้เดิม

อุปกรณ์ที่ใช้กับสมาร์ทฟาร์ม

อุปกรณ์ที่ใช้เดิม

อุปกรณ์ที่ใช้กับสมาร์ทฟาร์ม

## เซ็นเซอร์และแอคซูเอเตอร์



ความสัมพันธ์เซ็นเซอร์และแอคซูเอเตอร์

## SENSOR: เซ็นเซอร์อุณหภูมิ-ความชื้น



สายสัญญาณต่างๆ		
อุณหภูมิและ	VDD	เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์
ความชื้น		AM2301 ผ่านสาย VDD
		(สายสีแดง)
	Data	สายข้อมูล (Data) ของ
		เซ็นเซอร์ AM2301 <b>(สายสี</b>
		เหลือง)
	GND	สายกราวด์ (GND) ของ
		เซ็นเซอร์ AM2301 <b>(สายสี</b>
		ดำ)


## คุณสมบัติสำคัญ

โมเดล	AM2303	
ขนาดไฟเลี้ยง	3.3 – 5V. DC	
ช่วงการวัดสัญญาณ	ความชื้น 0-100% RH	อุณหภูมิ <b>-</b> 40 <b>-</b> 80 <b>°</b> เซลเซียส
ความถูกต้อง	ความชื้น <b>±</b> 3% (สูงสุด <b>±</b> 5%)	อุณหภูมิ <b>&lt;±</b> 1° เซลเซียส
ความละเอียด	ความชื้น 0.1%RH	อุณหภูมิ 0 <b>.1°</b> เซลเซียส
Repeatability	ความชื้น <b>±</b> 1%RH	อุณหภูมิ ±0.2° เซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์	ความชื้น <b>±</b> 0.3 %RH	
ความเสถียรของอุปกรณ์ระยะ	ความชื้น <b>±</b> 0.5 %RH /ปี	
ยาว		
ระยะเวลาการตรวจจับ	ค่าเฉลี่ย: 2 วินาที	
ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์	สามารถเปลี่ยนได้ทันที	

#### ข้อควรระวัง

- 1. ไม่ควรให้เซ็นเซอร์โดนน้ำและอยู่ในที่อุณหภูมิสูงเกินที่กำหนด **(-**40 **-** 80 ตลเซียส)
- 2. ถ้าเกิดเหตุการณ์ในข้อ (1) ขั้นตอนที่ 1: นำเซ็นเซอร์ให้อยู่ในที่อุณหภูมิ 50 **-** 60 **o** เซลเซียส และความชื้นที่ 70%RH เป็นเวลา 5 ชั่วโมง
- 3. ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เซ็นเซอร์สัมผัสแสงแดดโดยตรง เนื่องจากแสงแดดทำให้ประสิทธิภาพ ในการทำงานของเซ็นเซอร์ลดลง

#### SENSOR: เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน



โมเดล	เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน	
Power Supply	3.3 – 12V. DC	
Output signal	สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) และ สัญญาณดิจิตอล	
	(Digital Signal)	
Current Supply	<20mA, <30mA (output)	
Interface	ดิจิทัล: + - DO AO	อนาล็อก: AO
Operating	อุณหภูมิ <b>-</b> 25 <b>-</b> 85 <b>°</b> เซลเซียส	
temperature		
ขนาด	36*15*7 มิลลิเมตร	

#### คุณสมบัติสำคัญของเซ็นเซอร์


• ตัวอย่างเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น



Model	AM2301
Power supply	3.3-5.5V DC
Output signal	Aosong 1-wire bus digital signal
Sensing element	Polymer humidity capacitor
Measuring range	humidity 0-100%RH; temperature -40~80Celsius
Accuracy	humidity +-3%RH(Max +-5%RH); temperature +-0.5Celsius
Resolution or sensitivity	humidity 0.1%RH; temperature 0.1Celsius
Repeatability	humidity +-1%RH; temperature +-0.3Celsius
Humidity hysteresis	+-0.5%RH
Long-term Stability	+-0.5%RH/year
Interchangeability	fully interchangeable


#### คุณสมบัติสำคัญของเซ็นเซอร์ (2)

- ช่วง (Rang) แสดงถึงค่าต่ำสุดและสูงสุดที่เซ็นเซอร์นั้นยอมรับ
- ความถูกต้อง (Accuracy) ความสามารถของเซ็นเซอร์ที่จะให้ค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริง
- ความแม่นยำ (Precision) ระบุถึงความสามารถที่จะให้ค่าเอาท์พุตคงที่



#### คุณสมบัติสำคัญของเซ็นเซอร์ (3)


- ความละเอียด (Resolution) แสดงถึงค่าการเพิ่มขึ้นที่ต่ำที่สุดในช่วงของการวัด
- ความไว (Sensitivity) แสดงถึงค่าการเปลี่ยนแปลงของอินพุตที่จำเป็นเพื่อให้เกิดค่าเอาท์พุต



• ความสามารถผลิตค่าซ้ำ (Repeatablility) ระบุถึงความสามารถของเซ็นเซอร์ที่จะให้ค่าเดิมทุกครั้ง

#### คุณสมบัติสำคัญของเซ็นเซอร์ (4)

• ฮิสเตอร์รีซีส (Hysteresis) ผลการทำงานที่แตกต่างกันของเซ็นเซอร์ที่เกิดขึ้น จากการป้อนค่าอินพุต เดียวกัน ขึ้นกับค่าที่ป้อนนั้นเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลง



#### เซ็นเซอร์วัด EC



## เซ็นเซอร์วัด pH







### การติดตั้ง





