

Manual de seguridad industrial

Código: MAN-OP-001
Versión: 4.1
Vigente desde: 2026-03-01
Responsable: Tomás Rivas
Clasificación: Interna

Política de seguridad

En Nexora Industrial S.A. la seguridad es el primer valor. Cualquier persona tiene la autoridad y la obligación de detener un trabajo que considere inseguro, sin represalias.

Inducción y capacitación

- Toda persona que ingrese a planta, incluidos visitantes y contratistas, debe recibir una plática de seguridad al llegar.
- El personal nuevo debe aprobar la **inducción de seguridad de 8 horas** antes de su primer ingreso a un área de planta.
- El personal operativo recibe una actualización anual de 4 horas.

Equipo de protección personal (EPP)

Zona	EPP obligatorio
Todas las áreas de planta	Casco, lentes de seguridad y calzado con casquillo
Zonas con ruido mayor a 85 dB (fundición, mecanizado, bancos de prueba)	Protección auditiva
Fundición (Línea 1)	Careta, mandil y guantes aluminizados, ropa ignífuga
Mecanizado (Líneas 2 y 3)	Guantes anticorte al manipular piezas; prohibidos los guantes cerca de partes giratorias
Pintura (Línea 5)	Respirador con cartuchos para vapores orgánicos

El EPP se solicita al almacén con el vale de EPP y se repone sin costo cuando se daña.

Bloqueo y etiquetado (LOTO)

Antes de intervenir cualquier equipo para mantenimiento, limpieza o ajuste, se debe aislar toda fuente de energía siguiendo estos pasos:

- Avisar al operador y al supervisor del área.
- Apagar el equipo con los controles normales.
- Aislar todas las fuentes de energía (eléctrica, neumática, hidráulica, térmica y mecánica).
- Colocar el candado y la tarjeta personales en cada punto de aislamiento.
- Liberar o bloquear la energía residual (purgar presión, bloquear partes suspendidas).
- Verificar la ausencia de energía intentando arrancar el equipo.

Cada persona que intervenga coloca su propio candado. Solo quien colocó un candado puede retirarlo. Omitir el procedimiento LOTO es una falta grave.

Permisos de trabajo

Requieren permiso por escrito firmado por el supervisor del área y por Seguridad Industrial:

- Trabajos en alturas superiores a **1.8 metros**.
- Trabajos en espacios confinados (fosas, tanques, ductos).
- Trabajos en caliente (soldadura, corte) fuera de las áreas designadas.
- Trabajos eléctricos en tableros energizados.

Reporte de incidentes

Todo accidente, casi accidente o condición insegura debe reportarse al supervisor de inmediato y registrarse en el **formato F-701** en un plazo máximo de **24 horas**. Los accidentes con baja se investigan con la metodología de causa raíz en un máximo de 5 días hábiles, con la participación del supervisor, Seguridad Industrial y un representante de la comisión de seguridad.

Los incidentes se clasifican como: casi accidente, accidente sin baja, accidente con baja, condición insegura e incidente ambiental.

Indicadores

- Índice de frecuencia de accidentes con baja.
- Días perdidos por accidentes.
- Porcentaje de acciones correctivas cerradas en plazo (meta: 90%).
- Días sin accidentes con baja, publicados en el acceso de cada planta.

Comisión de seguridad e higiene

Cada planta tiene una comisión mixta de seguridad e higiene que realiza un recorrido de verificación mensual y revisa los incidentes del mes.

Contratistas

Los contratistas (por ejemplo, el proveedor externo de mantenimiento) deben cumplir este manual, recibir la plática de seguridad y portar su propio EPP certificado. Nexora puede suspender los trabajos de un contratista que incumpla las reglas.