

[14465] Rohrausgleichsschüttung (ARSLAN)

Projekt

Liegenschaft 18002961 Darmstadt, Haardtring Wohnbebauung

Fläche Grundrisse → Haus E → 1. OG → WE 3

Aufgenommen durch Simon Löffelmann (Ingenieurbüro TRIGENIUS PPP Beratungs-AG)

Aufgenommen am 08.09.2020 14:08:07 Uhr

Status offen

Wiederkehrender Mangel Nein

nicht behebbarer Mangel Nein

Mangelbeschreibung Rohrausgleichsschüttung unter Estrich ist nicht gebunden. Genereller Mangel!

Ablagestruktur

Anlagen - Bildmaterial



Abbildung 1:

[14466] Trittschalldämmung (ARSLAN)

Projekt

Liegenschaft 18002961 Darmstadt, Haardtring Wohnbebauung

Fläche Grundrisse → Haus E → 1. OG → WE 2

Aufgenommen durch Simon Löffelmann (Ingenieurbüro TRIGENIUS PPP Beratungs-AG)

Aufgenommen am 08.09.2020 14:08:16 Uhr

Status offen

Wiederkehrender Mangel Nein

nicht behebbarer Mangel Nein

Mangelbeschreibung Trittschalldämmung im Bereich der Heizungsrohre unvollständig.

Ablagestruktur

Anlagen - Bildmaterial



Abbildung 1:

[14467] Trittschalldämmung (KUM u. ARSLAN)

Projekt

Liegenschaft 18002961 Darmstadt, Haardtring Wohnbebauung

Fläche Grundrisse → Haus E → 1. OG → WE 3

Aufgenommen durch Simon Löffelmann (Ingenieurbüro TRIGENIUS PPP Beratungs-AG)

Aufgenommen am 08.09.2020 14:08:25 Uhr

Status offen

Wiederkehrender Mangel Nein

nicht behebbarer Mangel Nein

Mangelbeschreibung Trittschalldämmung unter Küchenabwasserleitung fehlt.

Ablagestruktur

Anlagen - Bildmaterial



Abbildung 1:

[14469] Trittschalldämmung (ARSLAN)

Projekt

Liegenschaft 18002961 Darmstadt, Haardtring Wohnbebauung

Fläche Grundrisse → Haus E → 1. OG → WE 3

Aufgenommen durch Simon Löffelmann (Ingenieurbüro TRIGENIUS PPP Beratungs-AG)

Aufgenommen am 08.09.2020 14:08:43 Uhr

Status offen

Wiederkehrender Mangel Nein

nicht behebbarer Mangel Nein

Mangelbeschreibung Warum werden verschiedene Trittschalldämmungen verwendet???

Ablagestruktur

Anlagen - Bildmaterial




Abbildung 1:



Abbildung 2:




Abbildung 3:

[14470] Trittschalldämmung (ARSLAN)

Projekt

Liegenschaft 18002961 Darmstadt, Haardtring Wohnbebauung

Fläche Grundrisse → Haus E → 1. OG → WE 3

Aufgenommen durch Simon Löffelmann (Ingenieurbüro TRIGENIUS PPP Beratungs-AG)

Aufgenommen am 08.09.2020 14:09:06 Uhr

Status offen

Wiederkehrender Mangel Nein

nicht behebbarer Mangel Nein

Mangelbeschreibung Trittschalldämmung nur 1,5 cm bzw. 2 cm dick!

Ablagestruktur