算法实验流程（从参考值到显著性检验）



失败分支：舒适越界 / 峰值恶化

查决策轨迹三列定位来源 —— 基线列（规则与约束）· 残差列（SAC 输出）· 投影列（掩码与裁剪）

· 顺序要求：先确认基线与 α=0 退化正确，再开展参数扫描；退化不一致则先修基线，不做后续比较

· 固定随机种子即可复现 KPI 与决策轨迹，保证跨场景结果可比