







## 技术要求

- 1. 铸造表面不能有缩孔, 砂眼等; 2. 去除毛刺;
- 3. 焊接处不能有坏点

山利口	材料	45	比例	1:5
	数量	1	图号	A2
制图 陈靖宇	<b>洲川学</b> 陀			
校核	他们子阮			