SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

PARECER TÉCNICO Nº CMM-24/30.3/26

1. Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, na Cidade de São Paulo, na sede do Centro de Motomecanização da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em conformidade com as I-15-PM, I-16-PM e com o Boletim Interno Nº CMM-08/24, reuniu-se a Comissão Técnica nomeada para elaborar o presente parecer.

DA MOTIVAÇÃO

2. A solicitação tem o intento de subsidiar a sindicância instaurada para apurar os motivos do sinistro envolvendo a viatura RENAULT/DUSTER ZEN 16, ano 2025, VIN 93YHJD206TJ328154, placas TJL9A34, prefixo M-03201, patrimônio 225007476, conforme solicitado por meio do OFÍCIO Nº S/Nº, referentes ao processo de sindicância nº XXXX.

ANÁLISE TÉCNICA

3. teste de mudança, PDF gerando !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3.1. CONSTATADASAVARIASNA PARTE DIANTEIRA DA VIATURA, COM DEFORMAÇÃO DO PARA-CHOQUE E CAPÔ. Varredura eletrônica com scanner Rasther III S não apontou defeitos no motor. Falhas eletrônicas detectadas ligadas ao assistente de ponto cego e frenagem automática. Não foi possível realizar teste dinâmico e/ou estático devido às avarias no veículo. Não foi apresentado o Registro Individual de Viatura (R.I.V.). Não foi possível realizar teste dinâmico e/ou estático devido às avarias no veículo. Não foi possível realizar teste dinâmico e/ou estático devido às avarias no veículo.

Foto 01

Foto 02



Foto 03

4. teste de mudança, PDF gerando /??????????????????

4.1. SISTEMA DE FREIOS EM CONDIÇÕES REGULARES DE FUNCIONAMENTO. DISCOS E PASTILHAS COM DESGASTE COMPATÍVEL COM O USO. Falhas eletrônicas detectadas ligadas ao assistente de ponto cego e frenagem automática. Não foi possível realizar teste dinâmico e/ou estático devido às avarias no veículo. Não foi apresentado o Registro Individual de Viatura (R.I.V.).




Foto 04




Foto 05




Foto 06




Foto 07

4.2. Sistema de freios em condição regular, sem anomalias ou vazamentos. Varredura eletrônica com scanner Rasther III S não apontou defeitos no motor. Falhas eletrônicas detectadas ligadas ao assistente de ponto cego e frenagem automática.




Foto 08




Foto 09

5. teste de mudança, PDF gerando /??????????????????

5.1. RASTREAMENTO ELETRÔNICO NÃO APONTOU CÓDIGOS DE FALHA ATIVOS NO MÓDULO DE INJEÇÃO E ABS. Sistema de freios em condição regular, sem anomalias ou vazamentos. Falhas eletrônicas detectadas ligadas ao assistente de ponto cego e frenagem automática. Não foi possível realizar teste dinâmico e/ou estático devido às avarias no veículo. Não foi possível realizar teste dinâmico e/ou estático devido às avarias no veículo.



Foto 10



Foto 11

6. Quanto aos quesitos apresentados no OFÍCIO Nº S/Nº, referentes ao processo de sindicância nº XXXX, essa comissão passa a discorrer:

6.1. *TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP*

asdfsadfasdfasadsfasdfas

6.2. *TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP*

asdfasdfasdfaasdfasdfas

6.3. *TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP*

asdfasdfasdfasdfasfd

6.4. *TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP*

asdfasdfasdfasdfasdfas

6.5. *TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP TESTE DE WEBAPP*

asdfasdfasdfasdfasdfdasasdfasdf

7. Este é o Parecer.

São Paulo, 22 de setembro de 2026.

JOSE MAYCON DE PAIVA HONORATO
CAP PM MEMBRO TÉCNICO

JOSE HONORATO
CB PM AUXILIAR TÉCNICO

BORA BRODI
CB PM AUXILIAR TÉCNICO

Nós, Policiais Militares sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana.