传感器规格书

RX-D4046-50Kg

概要描述

当施加在传感器有效区域上的压力(压强)增加,传感器的输出电阻减小.单点传感器可以使用万用表或者客户自己的电路来测量.

标准压力量程

大力量程: 50 千克及以上压力

传感器特性

特性	值	注释
最小测力	2 千克	最小测力就是指让传感器的输
传感器量程	50 千克	出电阻小于 500 千欧
压力分辨率	模拟输出,连续的	
压力重复性	5%	
无激励电阻	>2 Mega Ohms	
基材类型	聚酯	厚度 0.075 毫米, 0.125 毫米
传感器厚度	0.20mm, 0.30mm	和基材厚度有关
静态电阻	>2 Mega ohms	不受压,平放,不弯曲
传感器上升时间	<5 ms	
迟滞	+10%	
长时间漂移 (蠕变)	<5% per Log10(time)	
使用次数(生命周期)	一百万次	
工作温度	-40°C~60°C	
工作湿度	5%~95%	
寄生电容	200P	可变的


Data sheet REV1.0 2019/07/31

应用信息

• 压力和电阻及电导的关系

RX-D4046是一个 2 线输出的元件,输出电阻的大小和施加在传感器有效区域的压力有关.下面的表格是输出电阻及输出电导和施加压力的对应表格及图


RX-D4046 50KG			
输出电阻	压力	输出电导	
单位: 千欧	单位: 千克	1/千欧	
∞	0	0	
104	5	0. 0096	
51	10	0. 0196	
26	20	0. 0385	
20	25	0. 0500	
9.8	50	0. 1020	
4.8	100	0. 2083	




• 电阻转换成电压

下图是一个典型电阻到电压的转换电路,后面跟了一级跟随器用于阻抗隔离.这个电路在电阻薄膜传感器的单点演示系统中使用,其中的运放采用单电源供电

Data sheet REV1.0 2019/07/31



传感器尺寸图



Data sheet REV1.0 2019/07/31