Risker
Projektering gångbana Österviks station och Stall Compass



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
5	Försenad leverans från konsult	projektering tar längre tid än beräknat. Produkten blir försenad	2	2	4	1
4	Oförutsedda markförhållanden	Oförutsedda markförhållanden leder till försening och fördyring	3	3	9	1
3	Privata markintressen	Markåtkomst försvåras vid eventuellt behov av att gå utanför egen mark.	2	3	6	1
2	Intern förankring	Slutprodukten kan försämras och försenas pga anpassning efter andra enheter.	2	2	4	1
1	Samordning med andra projekt	Projekt med olika mål och tidplan på samma plats kan leda till förseningar och försämrad produkt.	1	2	2	!
	Total:					1