Risker Projektering gångbana Österviks station och Stall Compass



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
5	Försenad leverans från konsult	projektering tar längre tid än beräknat. Produkten blir försenad	2	2	4	1		Öppen		
4	Oförutsedda markförhållanden	Oförutsedda markförhållanden leder till försening och fördyring	3	3	9			Öppen		
3	Privata markintressen	Markåtkomst försvåras vid eventuellt behov av att gå utanför egen mark.	2	3	6			Öppen		
2	Intern förankring	Slutprodukten kan försämras och försenas pga anpassning efter andra enheter.	2	2	4	1		Öppen		
1	Samordning med andra projekt	Projekt med olika mål och tidplan på samma plats kan leda till förseningar och försämrad produkt.	1	2	2	!		Öppen		
	Total:	•				1				