Risker Gång/Cykelbana Grustagsvägen

[90000335]



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
7	Interna resurser	Brist på interna resurser som kan driva projektet	2	4	8	1		Öppen		
6	Försenad upphandling av entreprenör	Försening av upphandling sker pga att interna resurser saknas på inköpsenheten.	4	4	16	1		Öppen		
5	Utbyggnad försenad pga entreprenör	Entreprenör hinner inte med utbyggnad pga andra projekt. Detta kan leda till förseningar.	3	3	9	1		Öppen		
4	Markförhållanden	Oförutsedda markförhållanden trots projektering, leder till oförutsedda kostnader	1	3	3	1		Öppen		
3	Anbud	Inga eller få inkommer vilket leder till fördyringar.	4	4	16	1		Öppen		
2	Anbud	Inga eller få anbud inkommer vilket leder till förseningar.	2	4	8	1		Öppen		
1	Bristande kvalitet på handlingar	Bristande kvalitet på handlingar pga kompetensbrist	3	3	9	1		Öppen		
	Total:					1				