## 实验三 步进电机原理及应用

### 原理总结

(该实验涉及的基本原理及其在实验中的使用方法)

- 1、本实验采用定时器中断实现,使用定时器时,首先应由外部条件得到要定时的时间长度 t,如本实验中,就是根据要求的速度计算出的每一步之间的间隔。然后选择适当的定时器 工作方式,去计算想要设定的计数器初值 s,使用如下方程。
- (2 定时器最大位数  $-s) \times$  定时周期 =t

定时周期 = 12/CPU 晶振频率

 $(2 定时器最大位数 - s) \times 定时周期 = t$ 

得到的 s 需要分成高 8 位和低 8 位,分别放入计数器 THx 和 TLx 中 (x 为 0 或 1)。如果 s 为负数,说明需要的定时时间太长,即使定时器的最大时间也无法满足要求。这种情况下,需要加入软件循环才能实现。我们可以将需要的定时时间分成 n 份,利用定时器达到 t/n 的时间长度,然后在定时器处理程序中,累计某一变量,如果到达 n,说明总的时间 t 已经达到。

要想使用定时器中断,除了上面的定时器初值设定外,还需要将其他相关的特殊功能寄存器也都设置好。如果使用方式 0 和方式 1,不要忘记在计数结束后重新恢复计数器初值。

2、我们使用的单片机系统的频率是 12M; 步进电机转动一周需要 24 步。 本步进电机实验板,使用 FAN8200 作为驱动芯片。CPU 通过如下 4 个引脚与 FAN8200 相连,即:

CPU	FAN8200
P1. 1	CE1
P1. 4	CE2
P3. 2	IN1
P1. 0	IN2

3、本实验使用简单的双四拍工作模式即可,这也是 FAN8200 比较方便的工作方式。只要将 CE1 和 CE2 分别置为高,然后 IN1 和 IN2 按照预定的脉冲输出,即 01->11->10->00->01 这个循环构成一个方向旋转的输出脉冲,将此序列翻转,就是相反方向的输出脉冲。


#### 4、数码管显示:

本开发平台有3个数码管,使用串行方式连接在一起,具体电路参见实验原理。要想输出一个字形码,就需要从高位到低位依次向移位寄存器输出8个比特。移位寄存器的数据线和时钟线分别接到单片机的P4.5和P4.4管脚,可以使用MCS-51里面的位操作指令进行输出。连续输出3个字形,24个bit之后,欲显示的字形将稳定地显示在数码管上,程序可以转而执行其他工作。

七段字形的编码方式需要通过实验获得。这些编码作为程序中的常数,使用 DB 命令存放。在程序中,需要将数值转换为相应的字形编码,可以使用 MOVC 指令来完成。

- 5、74HC164 是高速 CMOS 器件。74HC164 是 8 位边沿触发式移位寄存器,串行输入数据,然后并行输出。数据通过两个输入端(A 或 B)之一串行输入;任一输入端可以用作高电平使能端,控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起,或者把不用的输入端接高电平,一定不要悬空。
- 6、时钟(CLK)每次由低变高时,数据右移一位,输入到 Q0, Q0 是两个数据输入端(A 和 B)的逻辑与,它将上升时钟沿之前保持一个建立时间的长度。
- 7、主复位(CLR)输入端上的一个低电平将使其它所有输入端都无效,同时非同步地清除寄存器,强制所有的输出为低电平。
- 8、采用 3 个 74HC164 级联控制三个数码管的显示,具体实验原理如下图所示。其中使用单片机 P4.5 作为模拟串口数据,使用 P4.4 模拟串口时钟,CLR 端接高电平。使用上一个 74HC164 的 Q7 作为下一个 74HC164 的输入端。

#### 实验涉及到原理图:



### 程序分析

(程序设计的思路、程序代码+注释)

ORG 0000H LJMP START

ORG 000BH ;T0 中断服务程序

LJMP T0\_INT

;PUSH DPL

#### START: P4 EQU 0C0H ;P4 地址 P4SW EQU 0BBH ;P4 方式控制字地址 ;MOV P4,#0FFH CLK EQU P4.4 P4.5 DATEQU MOV P4SW,#30H SWH1 EQU P3.6;S1 SWH2 EQU P3.7;S2 IN1 EQU P3.2 IN2 EQU P1.0 CE1 EQU P1.3 CE2 EQU P1.4 ;MOV SP,#60H MOV DPTR,#TABLE MOV R0,#0 MOV R1,#0 R2,#0 MOV MOV R3,#50 MOV R5,#1 R6,#1;从 11 开始 MOV CE1;双四拍工作模式,只要将 CE1 和 CE2 分别置为高 SETB SETB CE2 EA ;EA 是整个 CPU 的中断允许标志。当 EA=1 时, CPU 可以响应中断; **SETB** SETB ET0 ;ET1 和 ET0 是 T1 和 T0 的中断允许位 MOV TMOD,#01H;T0 计数器,方式1 MOV TL0,#3EH MOV TH0,#5DH;计数初值 **SETB** TR0;运行控制位 TR0 和 TR1 分别控制两个定时器是否允许计数 LL1:LJMP LL1 ;.....中断服务程序...... T0 INT: PUSH ACC ;PUSH PSW

```
CLRTR0
  MOV
       TL0,#3EH
  MOV TH0,#5DH;计数初值
  SETB TR0
  DJNZ R3,IEND
  JNB SWH1,V1;为 0 跳转(SWH1 按下)
        R3,#5;慢速
  MOV
  JMP V2
V1: MOV R3,#1;快速
V2: LCALL DISPLAY;显示步数
  LCALL STEP;电机转动
IEND:
  ;POP
      DPH
  ;POP
      DLH
  ;POP
        PSW
  POP ACC
  RETI
DISPLAY:
  MOV A,R0
  MOVC A,@A+DPTR
  LCALL SENDNUM
  MOV A,R1
  MOVC A,@A+DPTR
  LCALL SENDNUM
  MOV A,R2
  MOVC A,@A+DPTR
  LCALL SENDNUM
  RET
;.....按位送数......
SENDNUM:
  MOV R4,#8
SE1:CLRCLK
```

;PUSH DPH

```
R4,SE1
   DJNZ
   RET
STEP:
   JB SWH2,SHUN;按下,跳转,顺时针
R5,#1,N1;R5 不为 1 转移(R5==0)
   CJNE
         R6,#1,N3;R6 不为 1 转移(R6==0)
   CJNE
   CLRIN1;(R5==1,R6==1)
         IN2;送 01
   SETB
   MOV
         R5,#0
   MOV
         R6,#1
   LJMP
         ST0
         R6,#1,N2;R6 不为 1 转移(R6==0)
N1: CJNE
   CLRIN1;(R5==0,R6==1)
   CLRIN2;送 00
   MOV
         R5,#0
   MOV
         R6,#0
   LJMP
         ST0
N2: SETB
         IN1;(R5==0,R6==0)
   CLRIN2;送 10
   MOV
         R5,#1
   MOV
         R6,#0
   LJMP
         ST0
N3: SETB IN1;(R5==1,R6==0)
   SETB IN2;送 11
   MOV
         R5,#1
   MOV
         R6,#1
         ST0
   LJMP
;......顺时针......
SHUN:
   CJNE
         R5,#1,SH1;R5 不为 1 转移(R5==0)
```

RLCA MOV

SETB

DAT,C

CLK

```
SETB
         IN1;(R5==1,R6==1)
   CLRIN2;送 10
   MOV
         R5,#1
   MOV
          R6,#0
   LJMP
         ST0
SH1: CJNE R6,#1,SH2;R6 不为 1 转移(R6==0)
   SETB
         IN1;(R5==0,R6==1)
   SETB
         IN2;送 11
   MOV
         R5,#1
   MOV
          R6,#1
   LJMP ST0
SH2:
      CLRIN1;(R5==0,R6==0)
   SETB
         IN2;送 01
   MOV
         R5,#0
   MOV R6,#1
   LJMP
          ST0
SH3: CLRIN1;(R5==1,R6==0)
   CLRIN2;送 00
   MOV
          R5,#0
   MOV
          R6,#0
   LJMP
          ST0
;......增加步数.......
ST0:INC R0
   CJNE
         R0,#10,ST1
   MOV
          R0,#0
   INC R1
ST1:CJNE
         R1,#10,ST2
   MOV
         R1,#0
   INC R2
         R2,#10,ST3
ST2:CJNE
   MOV
         R2,#0
ST3:RET
;......段码表......
TABLE:
```

DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H

R6,#1,SH3;R6 不为 1 转移(R6==0)

CJNE

# 问题分析

(实验过程中遇到的问题及解决方法)

1、开始时程序无法正常运行

解决办法:发现 P4口没有正常定义为接口。加上对 P4SW 接口的正确定义。

### 实验四 LED 点阵显示屏

### 原理总结

(该实验涉及的基本原理及其在实验中的使用方法)

- 1、高亮度 LED 发光管构成点阵,通过编程控制可以显示中英文字符、图形及视频动态图形。所显示字符的点阵数据可以自行编写(即直接点阵画图),也可从标准字库(如 ASC16、HZ16)中提取。后者需要正确掌握字库的编码方法和字符定位的计算。
- 2、实验用的 LED 点阵显示屏为 16\*16 点阵。行和列分别使用两个移位寄存器作为输出。 当移位寄存器输出的第 i 行为 0,第 j 列为 1 时点亮点(i,j)。

为了能够显示出一个点阵字型,需要进行循环扫描,也就是每一次只点亮一行,然后在列上输出该列对应的 16 个点阵值。

输出一行后暂停一段时间,输出下一行。为了达到较好的显示效果,整屏总的扫描时间不高于 40ms。上述过程中行列可以互换。

- 3、实验中使用的移位寄存器是 74HC595, 它是一个同时具有串行移位和输出锁存驱动功能 的器件。74HC595 是具有 8 位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。
- 4、数据在 SRCK (移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在 RCK (存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。


移位寄存器有一个串行移位输入(行 Dx (P00)、列 Dy(P03)),和一个串行输出 (QH),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行 8 位的,具备三态的总线输出,当使能 (P02 和 P07 为低电平)时,存储寄存器的数据输出到总线。

5、在控制 74HC595 时,首先将数据放到串行输入的 SI 端,然后在串行时钟 SRCK 上产生一个脉冲,即可输出一个 bit,重复以上步骤 16 次,输出所有列值。

然后给存储器时钟 RCK 一个脉冲,将串行数据锁存起来。将使能端 输出低电平,驱动到 LED 点阵上。

行的输出每次只移位一次,并重新锁存即可。

#### 本实验涉及到的电路原理图:



## 程序分析

(程序设计的思路、程序代码+注释)

ORG 000H

LJMP START

ORG 0040H

#### START:

DX EQU P0.0;行数据口 DY EQU P0.3;列数据口

CLKYWX EQU P0.1;行移位寄存器时钟 CLKYWY EQU P0.5;列移位寄存器时钟

CLKCCX EQU P0.2;行存储器时钟 CLKCCY EQU P0.6;列存储器时钟

OUTX EQU P0.7 ;行输出使能 OUTY EQU P0.4 ;列输出使能

•

SM: ;无限循环

MOV R0,#0 MOV R1,#1

MOV R4, #1 ;table 高 8 位指针					
MOV R5, #0 ;table 低 8 位指针					
;逐行扫描					
MOV R3,#16 ;扫描 16 次 SM16: SETB OUTX ;行输出使能置高电平 SETB OUTY ;列输出使能置高电平					
;送行扫描码					
CLR CLKCCX ;列存储器时钟置低电平					
MOV DPTR,#TABLE1					
MOV A,R0 MOV C A,@A+DPTR MOV R6,#8 YW1: CLR CLKYWX RLC A MOV DX,C SETB CLKYWX;将高 8 位列选码按位送入到移位寄存器中 DJNZ R6,YW1  MOV A,R1 MOV C A,@A+DPTR					
MOV R6,#8 YW0: CLR CLKYWX					
RLC A MOV DX,C SETB CLKYWX ;将低 8 位列选码按位送入到移位寄存器中 DJNZ R6,YW0					
SETB CLKCCX ;将移位寄存器中的数据送到存储器中					
CLR OUTX ;将行输出使能置低电平					
;送列扫描码					
CLR CLKCCY ;列存储器时钟置低电平					

MOV DPTR,#TABLE

MOV A,R4

MOVC A,@A+DPTR

MOV R6,#8

YW3: CLR CLKYWY

RRC A

MOV DY,C

SETB CLKYWY ;将高 8 位列选码按位送入到移位寄存器中

DJNZ R6,YW3

MOV A,R5

MOVC A,@A+DPTR

MOV R6,#8

YW2: CLR CLKYWY

RRC A

MOV DY,C

SETB CLKYWY ;将低 8 位列选码按位送入到移位寄存器中

DJNZ R6,YW2

SETB CLKCCY ;将移位寄存器中的数据送到存储器中

CLR OUTY ;将列输出使能置低电平

LCALL DELAY1

INC R0

INC R0

INC R1

INC R1

INC R4 ;TABLE 指针 R4, R5 分别加 2

INC R4

INC R5

INC R5

DJNZ R3,SM16 ;进行下一次扫描

LJMP SM ;重新扫描

;
DELAY1:
MOV R6,#20
DEL1: MOV R2,#20
DEL2: DJNZ R2,DEL2
DJNZ R6,DEL1
RET
;扫描码表
TABLE:
张(0) 莞(1) 佳(2)
DB 40H,00H,47H,C2H,44H,41H,44H,42H,7CH,7CH,01H,00H,01H,00H,FFH,FFH;
DB 01H,02H,05H,84H,09H,60H,11H,10H,61H,08H,01H,04H,01H,02H,00H,00H;"张",0
DB 20H,00H,21H,21H,26H,21H,24H,A2H,F4H,A4H,24H,B8H,34H,A0H,2CH,A0H;
DB 24H,A0H,24H,BEH,F4H,A1H,24H,21H,25H,21H,26H,27H,20H,00H,00H,00H;"莞",1
DB 00H,80H,01H,00H,06H,00H,1FH,FFH,E2H,02H,02H,02H,22H,22H,22H,22H;
DB 22H,22H,FEH,FEH,22H,22H,22H,22H,22H,22H,22H,02H,00H,00
DB 40H,00H,47H,C2H,44H,41H,44H,42H,7CH,7CH,01H,00H,01H,00H,FFH,FFH;
DB 01H,02H,05H,84H,09H,60H,11H,10H,61H,08H,01H,04H,01H,02H,00H,00H;"张",0
TABLE1:
DB 80H,00H
DB 40H,00H
DB 20H,00H
DB 10H,00H
DB 08H,00H
DB 04H,00H
DB 02H,00H DB 01H,00H
υπί,νοπ (π. γ.

DB 00H,80H

DB 00H,40H

DB 00H,20H

DB 00H,10H

DB 00H,08H

DB 00H,04H

DB 00H,02H

DB 00H,01H

**END** 

## 问题分析

(实验过程中遇到的问题及解决方法)

1、在所有的字显示结束后,后面出现一串乱码(一条斜杠或者是)。

调整"在所有字显示完毕后"控制归零的那一条语句,计算显示三个字码需要的正确长度。

2、字码飘过速度太快。

解决方法:调整延时程序。

3、字码显示不清楚

解决办法:修改试验程序使其能清晰显示。