

Instruktion - Bristfällig kundanläggning

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice gällande att kunden fått brev eller e-postmeddelande om brister i kundens anläggning.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Kundens ansvar
2. Varför kunden fått brev/e-postmeddelande
3. Förklaring av orsak till brev/e-postmeddelande
4. Kund vill ha mer information
5. Kund önskar mer tid för åtgärd
6. Byte av bristfälligt mätarskåp
7. Rapportering av klara åtgärder
8. Mått på mätplats

Rutin för respektive ärende

Kundens ansvar

Det är kundens ansvar att säkerställa att mätarplatsen är i gott skick och att elmätaren är lättåtkomlig för Ellevio. Om Ellevios tekniker upptäcker på plats att det finns brister i anläggningen har Ellevio rätt enligt avtal (Allmänna villkor 3.10) att kräva att "Brister åtgärdas och konsument så betryggande driftförhållande uppnås och så att gällande bestämmelser uppfylls."

Ellevio har enligt avtal (Allmänna villkor 3.5) rätt att "Konsument ska hålla mätaren lättåtkomlig för elnätsföretaget."

Varför kunden fått brev/e-postmeddelande

När Ellevios entreprenörer har uppdrag att utföra något arbete vid en kunds elanläggning, till exempel mätarbyte eller kontroll av mätare, så händer det att entreprenören inte kan utföra sitt arbete med anledning av att kunden anläggning har brister. Entreprenören rapporterar detta till Ellevio som skickar ut brev/e-postmeddelande till kunden med information om att anläggningen måste åtgärdas. Detta ska kunden bekosta själv och åtgärder måste göras inom rimlig tid, Ellevio anger i informationen till kund när åtgärder ska vara genomförda. Om kunden inte åtgärdar bristerna kan det leda till fränkoppling på grund av avtalsbrott gällande bristfällig anläggning.

Förklaring av orsak till brev/e-postmeddelande

Det finns många olika anledningar till varför vi inte har kunnat utföra vårt arbete på plats hos kunden, så vi har olika brev och ger kund olika tidsfrister för att åtgärda brister. Brevet skickas i första hand till den vi

har avtal med, om det är fler påverkade anläggningar i ett elrum skickas informationen till fastighetsägaren.

På Elsäkerhetsverkets hemsida <https://www.elsakerhetsverket.se> hittar kund en lista på behöriga elinstallationsföretag.

Om kunden inte är nöjd med informationen som kundservice ger enligt nedan, skicka ett e-postmeddelande till meterservices@ellevio.se. E-postmeddelandet ska innehålla: kundens fråga, kontaktuppgifter samt kundnummer och/eller anläggnings-id.

Farlig – Det är risk för att personer och saker kommer till skada om inte anläggningen åtgärdas omgående,

Åtgärd inom 3 veckor.


Be kund kontakta ett behörigt elinstallationsföretag.



Undermålig – Det är i ett så dåligt skick att om vi börjar utföra arbetet kommer det vara stor sannolikhet att det leder till att anläggningen blir farlig.

Åtgärdas inom 6 veckor.

Be kund kontakta ett behörigt elinstallationsföretag.



Otillåten installation – Kund har satt fast andra saker t ex gruppcentral eller laddbox på måtartavlan. Mätartavlan är endast avsedd för elmätaren.

Ellevios nya Sagemcom mätare har större mått än den nuvarande men är fortfarande inom ramen för svensk standard. Om kunden har byggt saker intill mätare, installerat annat på måtartavlan eller har en måtartavla som inte uppfyller svensk standard så får inte den nya mätaren plats.

Åtgärdas inom 6 veckor.

Be kund kontakta ett behörigt elinstallationsföretag.



Hinder framför elmätaren – Kund har saker framför mätaren så vi inte kommer åt mätaren, t ex inbyggd i ett skåp, cykelställ i elrum, stora buskar som går direkt till mätarskåpet.

Åtgärdas inom 6 veckor.

Här kan kund oftast hantera detta själv eller med hjälp av en snickare eller att kontakta fastighetsägaren



Kund vill ha mer information

Om en kund kontaktar kundservice och vill ha frågor gällande den information som lämnades vid försök till måtarbyte ska kundservice söka fram kundens anläggning för att se om det finns ett ärende med ärendetyp "Bristfällig anläggning". Om ett ärende finns i WMS, klicka på ärendenumret och under upplysning finns information om vad som är bristfälligt på anläggningen.

Tillbaka Spara Nytt ärende Skriv ut Ärendehistorik Kundöversikt Sök ärende Händelser Dokument Makulera

Ärende		Anläggning		Kund	
Ärende nr	32661204	Status	Pågående	Org nr/personnr	[Redacted]
Benämning		Tidsåtgång		Kundnr	[Redacted]
Region	Karlstad väst	Projekt nr		Företag/efternamn	[Redacted]
Avtalsområde	Marestad(31)	Projektnamn		Förnamn	[Redacted]
Ärendetyp	Bristfällig anläggning	Upplysning	En stor buske framför mätarskåpet hindrar åtkomst	Kundadress	[Redacted]
Orsak	Hinder i vägen	Önskat utf datum		Postnr	[Redacted]
Överens. utf datum		Utförarenhet	Väl...	Postort	[Redacted]
Utförarenhet	Väl...	Svar till kund		Telefon	[Redacted]
Handläggare				Mobil	[Redacted]
		Visa detaljerad anläggningsinfo		Visa detaljerad kundinfo	

Tidsläge	Datum	Sign	Dokument	Kommentar	Logg
✓ Skapad	2021-11-25	tolllar			
✓ Mottaget	2021-11-25	tolllar			
✓ Information till Fastighetsägare					
✓ Svar från Fastighetsägare					
✓ Uppföljningsdatum					
AO - Mätare	Tjänst: T.J.02.061 Frånkoppling bristfällig anläggning		Manuellt godkännande:	Utförarenhet: Välj utförarenhet...	Planerade:
AO	Tjänst: T.J.99.03 Service Configuration		Manuellt godkännande:	Utförarenhet: Välj utförarenhet...	Planerade:
✓ Mätarsättning/värde inkommit					

Kund önskar mer tid för åtgärd

Om en kund kontaktar kundservice och önskar mer tid än den kunden fått i brev/e-postmeddelande från Ellevio för åtgärd, kontrollera först vilken kategori för brist det gäller.

Om det är kategori Farlig eller om kunden redan fått mer tid på sig ska kundservice kontakta Elanläggning som gör bedömning om tidsfrist kan ges.

Om det är annan kategori och kunden inte tidigare fått tidsfrist, får kundservice bevilja 2-4 veckors tidsfrist. Kundservice ska informera Elanläggning via ett e-postmeddelande till meterservices@ellevio.se den nya tidsfristen.

Byte av bristfälligt mätarskåp

Om ett mätarskåp behöver bytas ut på grund av brister i anläggningen kommer Ellevio inte debitera kunden någon kostnad för detta. För att debitering inte ska ske är det viktigt att kundens anlitade elinstallatör skriver tydligt i ärendeinfo i servisärendet att det handlar om ett byte av undermåligt mätarskåp.

Om kund ändå blir debiterad så ska kundservice informera Elanläggning för kreditering av faktura.

Rapportering av klara åtgärder

I de flesta fall behöver kund kontakta ett behörigt elinstallationsföretag som anmäler till Ellevio att det är åtgärdat, men är det hinder framför som till exempel elmätare inbyggt i skåp, buskar i vägen, så behövs ingen elektriker anlitas. Ringer en kund eller en installatör in och meddelar att felet är åtgärdat ska kundservice meddela elanläggning via ett e-postmeddelande till meterservices@ellevio.se. Önskvärt är att en bild på åtgärdad anläggning bifogas. E-postmeddelandet ska innehålla:

Ämne: Bristfällig åtgärdad

Text i mejlmallen: Kund/installatör har återkopplat att det bristfälliga är åtgärdat och att vi kan byta elmätare.

Anläggnings-id: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Om kund ringer om flera anläggningar som är åtgärdade behöver vi få samtliga anläggnings-id).

Anläggningsadress: XXXXXXXXXXXX

Aktuellt telefonnummer:

Ev kommentar från kunden:

Kundservice signatur

När Elanläggning har fått veta att det är åtgärdat på plats, kommer vi att skicka arbetsorder till OneCo för mätarbyte. Deras tidsbokning har telefon 0771-250 350 och e-postadress tidsbokningpower@oneco.se

Mått på mätplats

Viktigt att kundservice informerar kund att det är installatörens ansvar att ha koll på senaste standard som rör mätplatsen.

En mätplats ska enligt Svensk Standard uppfylla följande kriterier:

Åtkomlighet:

Lättåtkomlig med 0,7 m fritt utrymme framför mätplats enligt svenskt standardmått.

Finns mätartavlan i ett skåp ska djupet i skåpet vara 175 mm.

Utrymme för elnätsföretagets elmätare på mätartavlan:

- Höjd 345 mm och bredd 195 mm enligt svenskt standardmått.
- Det måste finnas ordentligt med skruvmån, så ingen vägg får finnas dikt an mot mätartavlan.

Höjdmått för placering av mätarskåp/mätartavla:

- Fasadmätarskåp enligt Svensk Standard, minimum 0,9 m från mätarens underkant till mark, och högst 2,2 m från mätarens överkant till mark.
- Mätartavla inomhus enligt Svensk Standard, överkant minimum 1,8 m och högst 2,2 m.

Sökord: Bristfällig, brister, ansvar, farlig, undermålig, otillåten installation, platsbrist, hinder framför, hinder i vägen, åtgärd

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Ellevio & Elmarknaden

Underkategori: Allmän kundserviceinformation Ellevio