MANUAL PARA BORRAR TODOS LOS FICHAJES (CHECADAS) EN TERMINAL ZK

1. Ingresar a Menu y desplazarse hasta Gestor de Datos. Presione la tecla M/OK para ingresar a esta opción (ver Imagen 01).



IMAGEN 01

2. Seleccione Borrar Datos y presione M/OK (ver Imagen 02).



IMAGEN 02

3. Seleccione Borrar Datos Fichajes y presione M/OK (ver Imagen 03).



IMAGEN 03

4. Seleccione Borrar Todo y presione M/OK (ver Imagen 04).



IMAGEN 04

5. Seleccione **OK** y confirme con la tecla **M/OK** (ver Imagen 05).



IMAGEN 05