

## af2d1150-87b1-4f86-b003-6fdccb1ad840

## AL01 dormitório 01

## Closed







Descrição

Em conferência no modelo rvt, identificamos divergências com o projeto de fôrma metálica na esquadria AL01 do dormitorio 01

Prioridade Crítica

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis bruno@chaconengenharia.com Tipo

Conflito

Abertura 2021-09-17T14:20:11+00:00 Vencimento 2021-10-08T13:00:00+00:00

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria None

Local None

## **Ações**

Descrição Ações Data Ação Novo Vencimento Responsável Realizado por Ajustado na R02 2021-10-21T20:29:38+00:00 coorden a cao@cha con enge worder cause o @cha con engen haria. con engen haria. con enge en la contenta de la contenta del la contenta de la contentanão atendido, verificar e 2021-10-01T13:17:17+00:00 coordenacao@chaconengentoadarranao@chaconengenharia.c ajustar em todas as torres Comparação entre modelo de arquitetura enviado e 2021-09-17T14:20:14+00:00

dwg da forma metalica a

ser seguido

2021-09-17T14:20:11+00:00 sem comentários

coordenacao@chaconengentoadarranao@chaconengenharia.c

coordenacao@chaconengentuadanarao@chaconengenharia.c