2e75deac-6892-4016-a7fa-9aab630a170d

Cota da Piscina

Active



Descrição Piscina 2,45m enterrada, não fica muito legal, mas para desenterra-la teríamos que escalonar com o

salão de festas. Prioridade

Crítica Disciplinas Responsáveis

Disciplinas Responsaveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Problema

Abertura

2021-09-29T20:09:21+00:00

Vencimento 2021-10-05T14:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Responsável Realizado por

Resposta Morar: Não entendi, em relação ao externo sim, mas infelizmente isso é algo que não conseguiremos resolver. Neste caso acredito que temos que pensar em relação ao interno, não podemos deixar toda em área em cotas aproximadas apenas com diferenças entre

2021-09-29T20:10:05+00:00

coordenacao@chaconengentradaraurao@chaconengenharia.c

ambientes internos e externos? Focar na eliminação da contenção em L do Salão completamente desnecessária.

sem comentários 2021-09-29T20:09:21+00:00

coorden a cao@cha con enge what de rewao@cha con engen haria.com enge en la contraction and entraction and entraction