
## 29def849-982c-44e8-bdb8-8223aa48bc72

## Lavatório Banheiro PNE

## Closed



Fase

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Marco 1

Descrição

**Ações** 

Ações

O lavatório não deveria ter as barras de apoiona

vertical? Prioridade Baixa Disciplinas Responsáveis

Usuários Responsáveis

Arquitetura

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Abertura

Autor

Vencimento

Descrição
Ajustado na r01
Barras verticais
adicionadas conforme

NBR 9050

sem comentários

Data Ação Novo Vencimento

2021-10-29T17:48:47+00:00

2021-10-04T15:20:05+00:00

Consulta de Informação

2021-09-20T21:03:23+00:00

2021-09-26T13:00:00+00:00

coordenacao@chaconengenharia.com

2021-09-20T21:03:24+00:00

Responsável Realizado por coordenacao@chaconengeodoaderacoa@chaconengenharia.c

a) Barras horizontais

c) Barras horizontais

e vertical

b) Barra

d) Lavato

bruno@chaconengenharia.bomo@chaconengenharia.com

coorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e