

0a6b5339-5a8d-4384-9184-77b482e6621c

Forro de gesso

Active





coorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e

coorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e

Descrição Faltando forro nos banheiros, por favor, verificar e

sem comentários

sem comentários

ajustar Prioridade Alta Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-09-16T19:29:04+00:00

Vencimento

2021-10-28T13:00:00+00:00

2021-09-16T19:29:29+00:00

2021-09-16T19:29:04+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações	Descrição foi colocado forro em	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	todos os ambientes, por favor, retirar, deixar apenas no banheiro, seguindo o BEP	2021-10-21T20:57:59+00:00		coordenacao@chaconengæ wwadaræwa o@chaconengenharia.c	
	não ajustado, verificar em todas as torres	2021-09-30T21:16:34+00	0:00	coordenacao@chaconen	geordroade rocomengenharia.c