
## c6b3b172-acc5-490c-a444-0ef52cdbd0d3

## Ausência do gradil metálico no acesso interno a lixeira

## Resolved



Descrição Favor colocar o gradil conforme o Projeto Legal

Alta Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo Solicitação Abertura

2021-10-11T21:01:57+00:00

Vencimento

2021-10-17T13:00:00+00:00

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase Marco 1 Categoria None Sub-Categoria None

Local None

## **Ações**

Prioridade

Descrição Data Ação Ações Novo Vencimento Responsável Realizado por

O gradil, na verdade é um

guarda-corpo e deverá ser 2021-10-26T14:08:49+00:00

modelado na implantação.

Resolvido 2021-10-14T17:44:21+00:00 sem comentários 2021-10-11T21:01:57+00:00

bruno@chaconengen haria. brumo@chaconengen haria.com

bruno@chaconengen haria. brumo@chaconengen haria.comcoorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e